



**Nortaluga**  
vendas e serviços de equipamentos

**Manutenção Preventiva**  
**3580**

Data de Emissão 03/03/2026  
Data Prevista Execução 12/03/2026  
Data Final Execução

**Dados**

Equipamento A407 A407 | AEM | RVP400SP/S5 | GE11776 (61) Processo Manutenção OF50.A.6836  
Horas/Km Real 19826 Horas/Km do Plano 2000

**Checklist do plano de manutenção**

|    |                                                                               | Efetuada |
|----|-------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1  | VERIFICAR FILTROS DE AR E SUBSTITUIR SE NECESSÁRIO                            | ✓        |
| 2  | INSPEÇÃO VISUAL EXTERNA DO EQUIPAMENTO                                        | ✓        |
| 3  | INSPEÇÃO VISUAL TODAS TUBAGENS                                                | ✓        |
| 4  | VERIFICAR TENSORES, POLIS E CORREIAS                                          | ✓        |
| 5  | VERIFICAR CONEXÕES MECÂNICAS, REAPERTAR SE NECESSÁRIO                         | ✓        |
| 6  | INSPECIONAR POSSÍVEIS FUGAS DE ESCAPE                                         | ✓        |
| 7  | SE POSSÍVEL VERIFICAR PRESSÃO LUBRIFICAÇÃO E TEMPERATURA MOTOR                | ✓        |
| 8  | VERIFICAR INDICADOR DE NÍVEL COMBUSTÍVEL SE APLICÁVEL                         | ✓        |
| 9  | INSPECIONAR AMORTECEDORES/SINIBLOCOS DE AMORTECIMENTO VIBRAÇÕES               | ✓        |
| 10 | VERIFICAR NÍVEL DE ELETRÓLITO DAS BATERIAS SE APLICÁVEL                       | ✓        |
| 11 | REAPERTAR CONEXÕES ELÉTRICAS                                                  | ✓        |
| 12 | TESTAR FUNCIONALIDADE DE ALTERNADOR SE APLICÁVEL                              | ✓        |
| 13 | VERIFICAR TENSÕES GERADOR                                                     | ✓        |
| 14 | TESTAR DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA                                              | ✓        |
| 15 | SUBSTITUIR FILTROS DE ÓLEO                                                    | ✓        |
| 16 | SUBSTITUIR FILTRO DE SECADOR DE ÓLEO                                          | ✓        |
| 17 | LIMPAR, INSPECIONAR E VERIFICAR INJETORES COMBUSTÍVEL                         | ✓        |
| 18 | SUBSTITUIR FILTRO COMBUSTÍVEL E RESPECTIVO FILTRO DE SECADOR                  | ✓        |
| 19 | SUBSTITUIR FILTROS ADBLUE                                                     | ✓        |
| 20 | SUBSTITUIR CORREIAS (VENTILAÇÃO, ALTERNADOR E DISTRIBUIÇÃO)                   | ✓        |
| 21 | VERIFICAR ESTADO DAS VÁLVULAS (ADMISSÃO E ESCAPE), SUBSTITUIR CASO NECESSÁRIO | ✓        |
| 22 | SUBSTITUIR LÍQUIDO REFRIGERAÇÃO (ANTI-CONGELANTE)                             | ✓        |
| 23 | VERIFICAR TERMOESTATO                                                         | ✓        |
| 24 |                                                                               |          |
| 25 |                                                                               |          |
| 26 |                                                                               |          |
| 27 |                                                                               |          |
| 28 |                                                                               |          |
| 29 |                                                                               |          |
| 30 |                                                                               |          |

Observações (Indicar eventuais anomalias. Anomalias graves, reportar ao superior hierárquico e imobilizar equipamento.)

**Consumíveis**

|               | Artigo   | Descrição                                           | Qtd. | Conf. Saída |
|---------------|----------|-----------------------------------------------------|------|-------------|
| Filtros       | T1FO195  | 2 - Filtros Óleo refª. 23075366                     | 2    |             |
|               | T1FO219  | 1 - Filtro Secador Óleo refª. 23075367              | 1    |             |
|               | T1FG021  | 1 - Filtro de Combustível refª. 20998367            | 1    |             |
|               | T1FG250  | 1 - Filtro de Secador de Combustível refª. 24063189 | 1    |             |
|               | T1FA155  | 1 - Filtro de ar refª. 21716424                     | 1    |             |
|               |          | <i>filtras ADBLue</i>                               | 3    |             |
| Lubrificantes | MOTOR    | OLEO EUROTRUCK SUPER MSAPS 15W40 (+/- 36 Lt)        | 36   |             |
|               |          |                                                     |      |             |
|               |          |                                                     |      |             |
| Outros        | RADIADOR | ANTI-CONGELANTE (40 %) (+/- Lt)                     | 40   |             |

**Serviços Nortaluga**

| Funcionário          | N.º | Descrição do serviço     | Hora Início | Hora Fim | Data | Assinatura          |
|----------------------|-----|--------------------------|-------------|----------|------|---------------------|
| <i>Jose da Silva</i> | 87  | <i>Revisão Periódica</i> |             |          |      | <i>[Assinatura]</i> |

**Próxima Manutenção**

|                                                          |                                  |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Manutenção efetuada de acordo com o plano do fabricante; | Responsável Departamento Oficina |
| Próxima manutenção às 5000 horas/km                      | Assinatura: _____<br>Data: _____ |