



Nortaluga
Venda e Aluguer de Equipamentos

Manutenção Preventiva

3870

Data de Emissão

30/07/2026

Data Prevista Execução

30/07/2026

Data Final Execução

Dados

Equipamento	H52	H52 WACKER NEUSON DW30 WNCD2502EPAL01273	Processo Manutenção	OF50.A.7467
Horas/Km Real	1997		Horas/Km do Plano	2000

Checklist do plano de manutenção

		Efetuada
1	VERIFIQUE O NÍVEL DE ELECTROLITO DAS BATERIAS (DEVE ESTAR 10mm ACIMA DAS PLACAS)	✓
2	TESTES SINAIS SONOROS (BUZINA E MARCHA) E LUZES	✓
3	VERIFICAR E TESTAR TODOS SISTEMAS DE SEGURANÇA	✓
4	VERIFICAR E TESTAR TODOS SISTEMAS: Buzina, Marcha, Sinais Luminosos, Escovas/Para Brisas, Carga baterias ...etc	✓
5	LUBRIFICAR GERAL (Engates, Articulações, Pinhão giro, etc)	✓
6	VERIFICAR TENSÃO NAS CORREIAS	✓
7	LIMPAR O RESPIRO DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL E O RESPIRO DO TANQUE DOS HIDRAULICOS	✓
8	VERIFIQUE A TENSÃO CORREIA TRAPEZOIDAL, INCLUSIVE DA CORREIA DO COMPRESSOR DO AC	✓
9	DRENAR A ÁGUA E OS SEDIMENTOS DO SEPARADOR DE ÁGUA NO SISTEMA DE COMBUSTÍVEL	✓
10	LIMPAR O RESPIRO DO MOTOR E VERIFICAR SE O TUBO DO RESPIRO ESTÁ OBSTRUÍDO	✓
11	VERIFICAR O TURBO, A ADMISSÃO E O ESCAPE	✓
12	VERIFICAR APERTOS E FOLGAS DOS COMPONENTES DO MOTOR DO TURBOCOMPRESSOR	✓
13	VERIFICAR A ROTAÇÃO DO MOTOR EM MARCHA LENTA ALTA E BAIXA	✓
14	VERIFICAR FOLGA DA VALVULA DO MOTOR E AMORTECEDOR DE VIBRAÇÃO	✓
15	VERIFICAR FILTRO DE AR (SUBSTITUIR CASO SEJA NECESSÁRIO)	✓
16	SUBSTITUIR O ÓLEO E OS FILTROS DO MOTOR	✓
17	SUBSTITUIR FILTRO DE GASÓLEO	✓
18	SUBSTITUIR FILTRO E ESVAZIAR DEPÓSITO ÓLEO HIDRAULICO	NA
19	LIMPAR O RESPIRO DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL E O RESPIRO DO TANQUE DOS HIDRAULICOS	✓
20	SUBSTITUIR CORREIA TRAPEZOIDAL, INCLUSIVE DA CORREIA DO COMPRESSOR DO AC	✓
21	DRENAR A ÁGUA E OS SEDIMENTOS DO SEPARADOR DE ÁGUA NO SISTEMA DE COMBUSTÍVEL	✓
22	LIMPAR O RESPIRO DO MOTOR E VERIFICAR SE O TUBO DO RESPIRO ESTÁ OBSTRUÍDO	✓
23	VERIFICAR O TURBO, A ADMISSÃO E O ESCAPE	✓
24	VERIFICAR APERTOS E FOLGAS DOS COMPONENTES DO MOTOR DO TURBOCOMPRESSOR	✓
25	VERIFICAR A ROTAÇÃO DO MOTOR EM MARCHA LENTA ALTA E BAIXA	✓
26	VERIFICAR FOLGA DA VALVULA DO MOTOR E AMORTECEDOR DE VIBRAÇÃO	✓
27		
28		
29	SUBSTITUIR ÓLEO TRANSMISSÃO	NA
30	SUBSTITUIR REFRIGERANTE MOTOR	NA

Observações (Indicar eventuais anomalias. Anomalias graves, reportar ao superior hierárquico e imobilizar equipamento.)

Espeelho partido / faróis de frente com massa com pouca visibilidade

Consumíveis

	Artigo	Descrição	Qtd.	Conf. Saída
Filtros	T1FO	1 - Filtro de Óleo Hidráulico	1	
	T1FO	1 - Filtro de Óleo	1	
	T1FA	1 - Filtro de Ar	1	
	T1FA	1 - Filtro de Ar	1	
	T1FG	1 - Filtro de Gasóleo	1	
Lubrificantes	MOTOR	ÓLEO 15W 40 (+/- 4 Lt)	42	
	TRANSMISSÃO	ÓLEO 80W-90 (+/- Lt)		
	HIDRÁULICOS	HIDRÁULICO HLP 68 (+/- 80 Lt)		
	MASSA	MOBILUX EP2		
Outro	RADIADOR	ANTI-CONGELANTE (40 %) (+/- Lt)	✓	

Serviços Nortaluga

Funcionário	N.º	Descrição do serviço	Hora Início	Hora Fim	Data	Assinatura
Duarte Ribeiro	130	REVISÃO			30/6/26	ASL

Próxima Manutenção

Manutenção efetuada de acordo com o plano do fabricante;		Responsável Departamento Oficina
Próxima manutenção às 2250 horas/km		Assinatura: _____ Data: _____