

Equipamento

Tipo: Máquina de Cortar Piso	N.º Interno: J59	N.º Horas: -
-------------------------------------	-------------------------	---------------------

Procedimentos		Pronto
MANUTENÇÃO DESTE EQUIPAMENTO DEVERÁ SER ANUALMENTE OU A CADA 250 HORAS MANUTENÇÃO DE SALTITÕES / CILINDROS APEADOS DEVERÁ SER SEMESTRALMENTE		
1	Lavar equipamento	OK
2	Verificar resguardos e outras peças de protecção	OK
3	Verificar partes amolgadas	OK
4	Verificar correias e tensores	OK
5	Verificar fugas de óleo	OK
6	Verificar STOP de emergência	OK
7	Testar	OK
8	-	-
9	-	-
10	-	-
11	-	-
12	-	-
13	-	-
14	-	-
15	-	-

Componentes de Desgaste		Verificar	Substituir
1	Óleo	-	OK
2	Filtro de óleo	-	OK
3	Filtro de ar	OK	-
4	Filtro de combustível	-	OK
5	Velas	OK	
6	Relantin/aceleração	OK	
7	-		
8	-		
9	-		
10	-		

Data: 03/03/2025	Assinatura: Guilherme Marques
Observações:	Estado geral OK