



Equipamento

Tipo: Máquina de Cortar e Dobrar Ferro	N.º Interno: J67	N.º Horas: -
---	-------------------------	---------------------

Procedimentos

Pronto

MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CORTE DEVERÁ SER SEMESTRALMENTE		
1	Lavar equipamento	OK
2	Verificar resguardos e outras peças de protecção	OK
3	Verificar partes amolgadas	OK
4	Verificar pedal de Comando	OK
5	Verificar componentes elétricos	OK
6	Verificar STOP de emergência	OK
7	Testar	OK
8	-	-
9	-	-
10	-	-
11	-	-
12	-	-
13	-	-
14	-	-
15	-	-

Componentes de Desgaste

Verificar

Substituir

1	Lâmina de corte	OK	-
2	Cavilhas Temperadas	OK	-
3	Roletos de dobrar	OK	-
4	Esquadro de Aço	OK	-
5		-	-
6		-	-
7	-	-	-
8	-	-	-
9	-	-	-
10	-	-	-

Data: 14/09/2023

Assinatura: Mário Rui

Observações:

Estado geral OK