

Equipamento : Máquina de Cortar de Dobrar Ferro
J67

Nº	TAREFAS A REALIZAR	Periodicidade	Ação
1	INSPEÇÃO VISUAL EXTERNA DO EQUIPAMENTO	Semestral	Verificar
2	VERIFICAR TENSORES, POLIS E CORREIAS	Semestral	Verificar
3	VERIFICAR CONEXÕES MECÂNICAS, REAPERTAR SE NECESSÁRIO	Semestral	Verificar
4	INSPECIONAR AMORTECEDORES/SINIBLOCOS DE AMORTECIMENTO VIBRAÇÕES	Semestral	Verificar
5	INSPEÇÃO VISUAL EXTERNA DO EQUIPAMENTO	Semestral	Verificar
6	REAPERTAR CONEXÕES ELÉTRICAS	Semestral	Verificar
7	VERIFICAR TENSORES, POLIS E CORREIAS	Semestral	Verificar
8	TESTAR DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA - ON/OFF, DISJUNTOR(ES) E EMERGÊNCIA	Semestral	Verificar
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			

Observações:

 Data : 14/9/2023

Assinatura Responsável da Manutenção:

