

Dados

| | | | | |
|---------------|------|--|---------------------|-------------|
| Equipamento | H27 | H27 SUNWARD SWL3220 SWL322000207 | Processo Manutenção | OF50.A.6197 |
| Horas/Km Real | 2355 | | Horas/Km do Plano | 2250 |

Checklist do plano de manutenção

| | | Efetuada |
|----|---|----------|
| 1 | VERIFIQUE O NÍVEL DE ELECTROLITO DAS BATERIAS (DEVE ESTAR 10mm ACIMA DAS PLACAS) | ✓ |
| 2 | TESTES SINAIS SONOROS (BUZINA E MARCHA) E LUZES | ✓ |
| 3 | VERIFICAR E TESTAR TODOS SISTEMAS DE SEGURANÇA | ✓ |
| 4 | VERIFICAR E TESTAR TODOS SISTEMAS: Buzina, Marcha, Sinais Luminosos, Escovas/Para Brisas, Carga baterias ...etc | ✓ |
| 5 | LUBRIFICAR GERAL (Engates, Articulações, Pinhão giro, etc) | ✓ |
| 6 | VERIFICAR TENSÃO NAS CORREIAS | ✓ |
| 7 | SUBSTITUIR O ÓLEO E OS FILTROS DO MOTOR | ✓ |
| 8 | SUBSTITUIR FILTRO DE GASÓLEO | ✓ |
| 9 | VER O FILTRO DE ÓLEO DOS HIDRAULICOS | ✓ |
| 10 | LIMPAR O RESPIRO DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL E O RESPIRO DO TANQUE DOS HIDRAULICOS | ✓ |
| 11 | DRENAR A ÁGUA E OS SEDIMENTOS DO SEPARADOR DE ÁGUA NO SISTEMA DE COMBUSTÍVEL | ✓ |
| 12 | LIMPAR O RESPIRO DO MOTOR E VERIFICAR SE O TUBO DO RESPIRO ESTÁ OBSTRUÍDO | ✓ |
| 13 | VERIFICAR O TURBO, A ADMISSÃO E O ESCAPE | ✓ |
| 14 | VERIFICAR APERTOS E FOLGAS DOS COMPONENTES DO MOTOR DO TURBOCOMPRESSOR | ✓ |
| 15 | VERIFICAR A ROTAÇÃO DO MOTOR EM MARCHA LENTA ALTA E BAIXA | ✓ |
| 15 | VERIFICAR FOLGA DA VALVULA DO MOTOR E AMORTECEDOR DE VIBRAÇÃO | ✓ |
| 17 | SUBSTITUIR FILTRO DE AR (CASO SEJA NECESSÁRIO) | |
| 18 | | |
| 19 | | |
| 20 | | |
| 21 | | |
| 22 | | |
| 23 | | |
| 24 | | |
| 25 | | |
| 26 | | |
| 27 | | |
| 28 | | |
| 29 | | |
| 30 | | |

Observações (Indicar eventuais anomalias. Anomalias graves, reportar ao superior hierárquico e imobilizar equipamento.)

Consumíveis

| | Artigo | Descrição | Qtd. | Conf. Saída |
|-------------|----------------------|--|------------------------------|-------------|
| Filtros | TIFO018 | 1 - Filtro de Óleo Refª. SO 6205 | 1 | |
| | T1FG204 | 1 - Filtro de Gasóleo Refª. SK3686 | 1 | |
| | T1FO066 | 1 - Filtro hidráulico Refª. 730403000484 | 1 | |
| | T1FA031 | 1 - Filtro de Ar Refª. SA16683 | 1 | |
| | T1FA164 | 1 - Filtro de Ar Refª. SA16300 | 1 | |
| | T1FG070 | 1 - Filtro de Gasóleo Refª. RT16 | 1 | |
| | Outros Lubrificantes | MOTOR | ÓLEO 10W30 (+/- 13 Lt) 10W40 | 106 |
| TRANSMISSÃO | | ÓLEO 80W-90 (+/- Lt) | | |
| HIDRÁULICOS | | HIDRÁULICO HLP 68 (+/- 80 Lt) | | |
| MASSA | | MOBILUX EP2 | | |
| Outro | RADIADOR | ANTI-CONGELANTE (40%) (+/- Lt) | | |

Serviços Nortaluga

| Funcionário | N.º | Descrição do serviço | Hora Início | Hora Fim | Data | Assinatura |
|-------------|-----|----------------------|-------------|----------|----------|----------------------|
| Luís Vieira | 137 | REVISÃO | | | 16/09/25 | Luís V. [Assinatura] |

Próxima Manutenção

Manutenção efetuada de acordo com o plano do fabricante;
Próxima manutenção às 2500 horas/km

Responsável Departamento Oficina

Assinatura: _____
Data: _____