



**Nortaluga**  
Venda e Aluguer de Equipamentos

## Manutenção Preventiva

3732

Data de Emissão

24/04/2026

Data Prevista Execução

24/04/2026

Data Final Execução

### Dados

|               |      |                                    |                     |                |
|---------------|------|------------------------------------|---------------------|----------------|
| Equipamento   | E422 | E422   GRINDEX   MAJOR N   2531229 | Processo Manutenção | (Sem Processo) |
| Horas/Km Real |      |                                    | Horas/Km do Plano   | (Sem valor)    |

### Checklist do plano de manutenção

|    |  | Efetuada                            |
|----|--|-------------------------------------|
| 1  | Verifique se todos os parafusos e porcas estão corretamente apertados  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2  | Verifique a condição da tampa de arrefecimento, dorado, da tampa, das pegas de içamento, dos pinos comolhal, das cordas, d | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 3  | Verifique se existem peças gastas ou danificadas.  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 4  | Ajustar válvulas (substituir caso necessário)  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 5  | Verificar óleo   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 6  | Substitua a camisa do vedante, se necessário.  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 7  |  |                                     |
| 8  |  |                                     |
| 9  |  |                                     |
| 10 |  |                                     |
| 11 |  |                                     |
| 12 |  |                                     |
| 13 |  |                                     |
| 14 |  |                                     |
| 15 |  |                                     |
| 16 |  |                                     |
| 17 |  |                                     |
| 18 |  |                                     |
| 19 |  |                                     |
| 20 |  |                                     |
| 21 |  |                                     |
| 22 |  |                                     |
| 23 |  |                                     |
| 24 |  |                                     |
| 25 |  |                                     |
| 26 |  |                                     |
| 27 |  |                                     |
| 28 |  |                                     |
| 29 |  |                                     |
| 30 |  |                                     |

### Observações (Indicar eventuais anomalias. Anomalias graves, reportar ao superior hierárquico e imobilizar equipamento.)

### Consumíveis

|               | Artigo | Descrição | Qtd. | Conf. Saída |
|---------------|--------|-----------|------|-------------|
| Filtros       |        |           |      |             |
|               |        |           |      |             |
|               |        |           |      |             |
|               |        |           |      |             |
| Lubrificantes |        |           |      |             |
|               |        |           |      |             |
|               |        |           |      |             |
|               |        |           |      |             |
| Outro         |        |           |      |             |

### Serviços Nortaluga

| Funcionário          | N.º | Descrição do serviço | Hora Início | Hora Fim | Data | Assinatura          |
|----------------------|-----|----------------------|-------------|----------|------|---------------------|
| <i>Carla Almeida</i> | 190 |                      |             |          |      | <i>[Assinatura]</i> |

### Próxima Manutenção

|  |  |
|--|--|
| Manutenção efetuada de acordo com o plano do fabricante;<br>Próxima manutenção às (Sem valor) horas/km | Responsável Departamento Oficina<br>Assinatura: _____<br>Data: _____ |
|--|--|