



www.nortaluga.com

### Nº ORDEM DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA 3089 / NORTALUGA

DATA DE TIRAGEM: 12/jul/25  
DATA DE EXECUÇÃO: 15/jul/25

Equipamento : CILINDRO APEADO DYNAPAC LP 6500 (D 12)  
Nº de Horas Atuais: \_\_\_\_\_

Pedido Assistência: OF53/A/473

Descrição da Interv. : Revisão dos 300 Horas Urgência : Planeado

SUBSTITUIR	VER	TAREFAS A REALIZAR	CONFIRMAÇÃO
1	X	ÓLEO DA TRANSMISSÃO	✓
2	X	ÓLEO DOS HIDRAÚLICOS	✓
3	X	ÁGUA DO RADIADOR	
4	X	FILTRO DE AR PRIMÁRIO E SECUNDÁRIO	✓
5		SUBSTITUIR O ÓLEO E OS FILTROS DO MOTOR	✓
6		VERIFIQUE O NÍVEL DE ELECTRÓLITO DAS BATERIAS (DEVE ESTAR 10mm ACIMA DAS PLACAS)	
7		VERIFICAR A TENSÃO DAS CORREIAS	
8		VERIFICAR SE O TUBO DO RESPIRO DO MOTOR ESTÁ OBSTRUÍDO	✓
9		SUBSTITUIR FILTRO DE GASÓLEO	✓
10		VERIFICAR O DESGATE DOS CALÇOS DE TRAVÃO, CHUMACEIRAS DA ARTICULAÇÃO CENTRAL E APOIOS	
11		TESTAR TRAVÕES	
12		SUBSTITUIR FILTRO DE ÓLEO E O RESPIRO DA TRANSMISSÃO	
13		LIMPAR O RESPIRO DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL E O RESPIRO DO TANQUE DOS HIDRAULICOS	
14		SUBSTITUIR O FILTRO DE ÓLEO DOS HIDRAULICOS	
15		VERIFICAR A ROTAÇÃO DO MOTOR EM MARCHA LENTA ALTA E BAIXA	✓
16		VERIFICAR O TURBO, A ADMISSÃO E O ESCAPE	✓
17		VERIFICAR OS ROLETES INTERNOS DO MASTRO E ROLETES EXTERNOS DAS CORRENTES	
18		LIMPAR AS PISTAS DOS ROLAMENTOS	
19		LUBRIFICAR E AJUSTAR SE NECESSÁRIO, A TENSÃO DE CORRENTES DE ELEVAÇÃO	
20		VERIFICAR E TESTAR TODOS SISTEMAS DE SEGURANÇA	✓
21		LUBRIFICAR TODOS ENGATES E ARTICULAÇÕES	
22		TESTES SINAIS SONOROS (BUZINA E MARCHA) E LUZES	
23			
24			
25			
26			
27			
28			

Observações:

Proximidade Manutenção: 15/07/2026  
Manutenção efetuada de acordo com as recomendações do fabricante

Peças de Armazém Consumidas :

	Códigos	Descrição	Qt	Conf. Salda
FILTROS	FA101	1 - Filtro de Ar Ref. SL 8124	1	✓
	FG70	1 - Filtro de Gasóleo Ref. HIFI RT16	1	✓
	FO39	1 - Filtro de Óleo Ref. SO1385	1	✓
LUBRIFICANTES	MOTOR	GALAXIA LD STAR 15W 40 (+/- 2 Lt)		✓
	TRANSMISSÃO	GALP TRANSMATIC D III (+/- Lt)		
	HIDRÁULICOS	GALP HIDROLEP 100(+/- Lt)		
	TRAVÕES	DOT 4 (+/- Lt)		
	EIXO DA FRENTE	GALP TRANSOIL HP 80W90 (+/- Lt)		
	EIXO DE TRÁS	GALP TRALUB 807 S (+/- Lt)		
	MASSA	MOBILUX EP2		
OUTROS	RADIADOR	ANTI-CONGELANTE ( 40 % ) (+/- Lt)		✓

Serviços Nortaluga:

Funcionário	Nº	Descrição do serviço	Hora início / Hora fim	Data	Assinatura
M. J. Pereira	111	Manut-65	10:00 / 11:30	15/7/2025	[Assinatura]

Data Final Intervenção : 15/7/2025

Assinatura Resp. Manutenção

[Assinatura]