



Nº ORDEM DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA  
2705 / NORTALUGA

DATA DE TIRAGEM: 20/nov/24  
DATA DE EXECUÇÃO: 20/nov/24

Equipamento : CILINDRO MONTADO DYNAPAC CC 122 (D 15)  
Nº de Horas Atuais: 2297

Pedido Assistência: OF54.A.1212

Descrição da Interv. : Revisão dos 2273 Horas Urgência : Planeado

SUBSTITUIR	VER	TAREFAS A REALIZAR	CONFIRMAÇÃO
1	X	ÓLEO DA TRANSMISSÃO	/
2	X	ÓLEO DOS HIDRÁULICOS	/
3	X	ÁGUA DO RADIADOR	/
4	X	FILTRO DE AR PRIMÁRIO E SECUNDÁRIO	/
5		SUBSTITUIR O ÓLEO E OS FILTROS DO MOTOR	/
6		VERIFIQUE O NÍVEL DE ELECTRÓLITO DAS BATERIAS (DEVE ESTAR 10mm ACIMA DAS PLACAS)	/
7		VERIFICAR A TENSÃO DAS CORREIAS	/
8		VERIFICAR SE O TUBO DO RESPIRO DO MOTOR ESTÁ OBSTRUÍDO	/
9		SUBSTITUIR FILTRO DE GASÓLEO	/
10		VERIFICAR O DESGATE DOS CALÇOS DE TRAVÃO, CHUMACEIRAS DA ARTICULAÇÃO CENTRAL E APOIOS	/
11		TESTAR TRAVÕES	/
12		SUBSTITUIR FILTRO DE ÓLEO E O RESPIRO DA TRANSMISSÃO	/
13		LIMPAR O RESPIRO DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL E O RESPIRO DO TANQUE DOS HIDRÁULICOS	/
14		SUBSTITUIR O FILTRO DE ÓLEO DOS HIDRÁULICOS	/
15		VERIFICAR A ROTAÇÃO DO MOTOR EM MARCHA LENTA ALTA E BAIXA	/
16		VERIFICAR O TURBO, A ADMISSÃO E O ESCAPE	/
17		VERIFICAR OS ROLETES INTERNOS DO MASTRO E ROLETES EXTERNOS DAS CORRENTES	/
18		LIMPAR AS PISTAS DOS ROLAMENTOS	/
19		LUBRIFICAR E AJUSTAR SE NECESSÁRIO, A TENSÃO DE CORRENTES DE ELEVAÇÃO	/
20		VERIFICAR E TESTAR TODOS SISTEMAS DE SEGURANÇA	/
21		LUBRIFICAR TODOS ENGATES E ARTICULAÇÕES	/
22		TESTES SINAIS SONOROS (BUZINA E MARCHA) E LUZES	/
23			
24			
25			
26			
27			
28			

Observações:

Peças de Armazém Consumidas :

	Códigos	Descrição	Qt	Conf. Saída
FILTROS	T1FA221	1 - Filtro de Ar Ref <sup>o</sup> . AF25890	1	
	T1FA222	1 - Filtro de Ar Ref <sup>o</sup> . AF25889	1	
	T1FG019	1 - Filtro de Gasóleo Ref <sup>o</sup> . 2656118	1	
	T1FO020	1 - Filtro de Óleo Ref <sup>o</sup> . WL7074	1	
LUBRIFICANTES	MOTOR	GALAXIA LD STAR 15W 40 (+/- Lt)	6,5	
	TRANSMISSÃO	GALP TRANSMATIC D III (+/- Lt)		
	HIDRÁULICOS	GALP HIDROLEP 100(+/- Lt)		
	TRAVÕES	DOT 4 (+/- Lt)		
	EIXO DA FRENTE	GALP TRANSOIL HP 80W90 (+/- Lt)		
	EIXO DE TRÁS	GALP TRALUB 807 S (+/- Lt)		
MASSA	MOBILUX EP2			
OUTROS	RADIADOR	ANTI-CONGELANTE (40 %) (+/- Lt)	0,50	

Serviços Nortaluga:

Funcionário	Nº	Descrição do serviço	Hora início / Hora fim	Data	Assinatura
JULIO	143	REVISAO	08:30 / 17:48	12-12-2024	[Assinatura]

Data Final Intervenção : 23/12/2024

Assinatura Resp. Manutenção