



Nortaluga
Venda e Aluguer de Equipamentos

Manutenção Preventiva

3496

Data de Emissão

22/01/2026

Data Prevista Execução

22/01/2026

Data Final Execução

Dados

Equipamento	D19	D19 DYNAPAC LP 6500 16503578	Processo Manutenção	OF53.A.606
Horas/Km Real			Horas/Km do Plano	(Sem valor)

Checklist do plano de manutenção

		Efetuada
1	VERIFIQUE O NÍVEL DE ELECTROLITO DAS BATERIAS (DEVE ESTAR 10mm ACIMA DAS PLACAS)	✓
2	VERIFICAR A TENSÃO DAS CORREIAS	✓
3	VERIFICAR SE O TUBO DO RESPIRO DO MOTOR ESTÁ OBSTRUÍDO	✓
4	VERIFICAR ESTADO FILTRO DE GASÓLEO	✓
5	VERIFICAR O DESGATE DOS CALÇOS DE TRAVÃO, CHUMACEIRAS DA ARTICULAÇÃO CENTRAL E APOIOS	✓
6	TESTAR TRAVÕES	✓
7	LIMPAR O RESPIRO DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL E O RESPIRO DO TANQUE DOS HIDRAULICOS	✓
8	VERIFICAR A ROTAÇÃO DO MOTOR EM MARCHA LENTA ALTA E BAIXA	✓
9	VERIFICAR O TURBO, A ADMISSÃO E O ESCAPE	✓
10	VERIFICAR OS ROLETES INTERNOS DO MASTRO E ROLETES EXTERNOS DAS CORRENTES	✓
11	LIMPAR AS PISTAS DOS ROLAMENTOS	✓
12	LUBRIFICAR E AJUSTAR SE NECESSÁRIO, A TENSÃO DE CORRENTES DE ELEVAÇÃO	✓
13	VERIFICAR E TESTAR TODOS SISTEMAS DE SEGURANÇA	✓
14	LUBRIFICAR TODOS ENGATES E ARTICULAÇÕES	✓
15	TESTES SINAIS SONOROS (BUZINA E MARCHA) E LUZES	✓
16	VERIFICAR ESTADO FILTRO DE AR (SUBSTITUIR CASO NECESSÁRIO)	✓
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		

Observações (Indicar eventuais anomalias. Anomalias graves, reportar ao superior hierárquico e imobilizar equipamento.)

Sistema segurança da parte do corpo não funciona

Consumíveis

	Artigo	Descrição	Qtd.	Conf. Saída
Filtros	FO069	FILTRO ÓLEO		
	FA101	FILTRO AR		
	FG070	FILTRO COMBUSTIVEL		
	FO165	FILTRO ÓLEO HIDRÁULICO		
Lubrificantes	MOTOR	GALAXIA LD STAR 15W 40 (+/- 2 Lt)		
	TRANSMISSÃO	GALP TRANSMATIC D III (+/- Lt)		
	HIDRÁULICOS	GALP HIDROLEP 100(+/- Lt)		
	TRAVÕES	DOT 4 (+/- Lt)		
	EIXO DA FRENTE	GALP TRANSOIL HP 80W90 (+/- Lt)		
	EIXO DE TRÁS	GALP TRALUB 807 S (+/- Lt)		
	MASSA	MOBILUX EP2		
Outros				

Serviços Nortaluga

Funcionário	N.º	Descrição do serviço	Hora Início	Hora Fim	Data	Assinatura
Daniel Tamarit	113	Inspeção			22/01/26	
Luís Vaz	137	Inspeção			22/01/26	

Próxima Manutenção

Manutenção efetuada de acordo com o plano do fabricante;	Responsável Departamento Oficina
Próxima manutenção às (Sem valor) horas/km	Assinatura: _____ Data: _____