





Nº ORDEM DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA  
2384 / NORTALUGA

DATA DE TIRAGEM: 21/mai/24  
DATA DE EXECUÇÃO: 21/mai/24

Equipamento : WACKER | DPU 2550H (D 24A)  
Nº de Horas Atuais: \_\_\_\_\_

Pedido Assistência: OF53.A.139

Descrição da Interv. : \_\_\_\_\_ Revisão dos 0 Horas Urgência : Planeado

SUBSTITUIR	VER	TAREFAS A REALIZAR	CONFIRMAÇÃO
1	X	ÓLEO DO MOTOR	✓
2	X	FILTRO DE AR	✓
3			
4			
5		VERIFICAR FILTROS DE AR E SUBSTITUIR SE NECESSÁRIO	✓
6		INSPEÇÃO VISUAL EXTERNA DO EQUIPAMENTO	✓
7		INSPEÇÃO VISUAL TODAS TUBAGENS	✓
8		VERIFICAR TENSORES, POLIS E CORREIAS	✓
9		VERIFICAR CONEXÕES MECÂNICAS, REAPERTAR SE NECESSARIO	✓
10		INSPECIONAR POSSIVEIS FUGAS DE ESCAPE	✓
11		SE POSSIVEL VERIFICAR PRESSÃO LUBRIFICAÇÃO E TEMPERATURA MOTOR	✓
12		VERIFICAR INDICADOR DE NIVEL COMBUSTIVEL SE APLICÁVEL	✓
13		INSPECIONAR AMORTECEDORES/SINIBLOCOS DE AMORTECIMENTO VIBRAÇÕES	✓
14		VERIFICAR NIVEL DE ELETROLITO DAS BATERIAS SE APLICÁVEL	✓
15		REAPERTAR CONEXÕES ELÉTRICAS	✓
16		TESTAR FUNCIONALIDADE DE ALTERNADOR SE APLICÁVEL	✓
17		VERIFICAR TENSÕES GERADOR	✓
18		TESTAR DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA	✓
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			

Observações:

Peças de Armazém Consumidas :

	Códigos	Descrição	Qt	Conf. Saída
FILTROS	FG175	1 - Filtro Gasóleo Ref <sup>o</sup> . SN70232	1	✓
	FA99	1 - Filtro de Ar Ref <sup>o</sup> . C1233	1	✓
LUBRIFICANTE	MOTOR	GALAXIA LD STAR 15W 40 (+/- Lt)	2	✓
	TRANSMISSÃO	GALP TRANSMATIC D III (+/- Lt)	2	✓
	HIDRÁULICOS	GALP HIDROLEP 100(+/- Lt)	1	✓
	MASSA	MOBILUX EP2	1	✓
OUTROS	RADIADOR	ANTI-CONGELANTE ( 40 % ) (+/- Lt)	1	✓
	CORREIA			

Serviços Nortaluga:

Funcionário	Nº	Descrição do serviço	Hora início / Hora fim	Data	Assinatura
Maier	136	Revis	10:00 / 12:00	21/05/24	[Assinatura]

Data Final Intervenção : 21 05 24

Assinatura Resp. Manutenção

[Assinatura]