



Cliente:	790	Ordem de Reparação:	*OF54.A.1057*
Ref. Cliente:		Nortaluga, Lda	
O.R.:			
Obra:		Zona Industrial do Neiva, 2ª Fase, EN13	
Data/Hora:	16/07/2024	Viana do Castelo	
Contacto:	258843819	4935-232	
Instalação:	D35A	Viana do Castelo	
	D35A   ENAR   PH70E   21039905		

Data Saída: 16/07/2024 Hora Saída: \_\_\_\_\_ Kms Saída: \_\_\_\_\_ Horas Equipamento: \_\_\_\_\_

Data Chegada: \_\_\_\_\_ Hora Chegada: \_\_\_\_\_ Kms Chegada: \_\_\_\_\_

D35A Preparar p/ aluguer

SMS <# #>

*Inspeção/Manutenção de acolia com o fabricante.*

Material Aplicado	Quantidade
<i>che de 10x10</i>	<i>1</i>
<i>Filtro de 6x50x60</i>	<i>1</i>

Responsável Assistência Técnica

*[Handwritten Signature]*

Cliente / Operador