



**Nº ORDEM DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA
2689 / NORTALUGA**

DATA DE TIRAGEM: 29/abr/26
DATA DE EXECUÇÃO: 29/abr/26

Equipamento : D3B | HUSQVARNA | LT6005 | 202312100407
Nº de Horas Atuais: _____

Pedido Assistência: OF51.A.2745

Descrição da Interv. : _____ Revisão dos **50** Horas Urgência : **Planeado**

SUBSTITUIR	VER	TAREFAS A REALIZAR	CONFIRMAÇÃO
1	X	ÓLEO DA TRANSMISSÃO	/
2	X	ÓLEO DOS HIDRÁULICOS	/
3	X	ÁGUA DO RADIADOR	/
4	X	FILTRO DE AR PRIMÁRIO E SECUNDÁRIO	/
5		SUBSTITUIR O ÓLEO E OS FILTROS DO MOTOR	/
6		VERIFIQUE O NÍVEL DE ELECTRÓLITO DAS BATERIAS (DEVE ESTAR 10mm ACIMA DAS PLACAS)	/
7		VERIFICAR A TENSÃO DAS CORREIAS	/
8		VERIFICAR SE O TUBO DO RESPIRO DO MOTOR ESTÁ OBSTRUÍDO	/
9		SUBSTITUIR FILTRO DE GASÓLEO	/
10		VERIFICAR O DESGATE DOS CALÇOS DE TRAVÃO, CHUMACEIRAS DA ARTICULAÇÃO CENTRAL E APOIOS	/
11		TESTAR TRAVÕES	/
12		SUBSTITUIR FILTRO DE ÓLEO E O RESPIRO DA TRANSMISSÃO	/
13		LIMPAR O RESPIRO DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL E O RESPIRO DO TANQUE DOS HIDRÁULICOS	/
14		SUBSTITUIR O FILTRO DE ÓLEO DOS HIDRÁULICOS	/
15		VERIFICAR A ROTAÇÃO DO MOTOR EM MARCHA LENTA ALTA E BAIXA	/
16		VERIFICAR O TURBO, A ADMISSÃO E O ESCAPE	/
17		VERIFICAR OS ROLETES INTERNOS DO MASTRO E ROLETES EXTERNOS DAS CORRENTES	/
18		LIMPAR AS PISTAS DOS ROLAMENTOS	/
19		LUBRIFICAR E AJUSTAR SE NECESSÁRIO, A TENSÃO DE CORRENTES DE ELEVAÇÃO	/
20		VERIFICAR E TESTAR TODOS SISTEMAS DE SEGURANÇA	/
21		LUBRIFICAR TODOS ENGATES E ARTICULAÇÕES	/
22		TESTES SINAIS SONOROS (BUZINA E MARCHA) E LUZES	/
23			
24			
25			
26			
27			
28			

Observações:

Peças de Armazém Consumidas :

	Códigos	Descrição	Qt	Conf. Saída
FILTROS		1 - Filtro de Ar	1	
		1 - Filtro de Gasóleo	1	
		1 - Filtro de Óleo	1	
LUBRIFICANTES	MOTOR	GALAXIA LD STAR 15W 40		
	TRANSMISSÃO	GALP TRANSMATIC D III (+/- Lt)		
	HIDRÁULICOS	GALP HIDROLEP 100(+/- Lt)		
	TRAVÕES	DOT 4 (+/- Lt)		
	EIXO DA FRENTE	GALP TRANSOIL HP 80W90 (+/- Lt)		
	EIXO DE TRÁS	GALP TRALUB 807 S (+/- Lt)		
OUTROS	MASSA	MOBILUX EP2		
	RADIADOR	ANTI-CONGELANTE (40 %) (+/- Lt)		

Serviços Nortaluga:

Funcionário	Nº	Descrição do serviço	Hora início / Hora fim	Data	Assinatura
JULIO	143	REVISÃO	00:00 / 05:00	29/04/26	JULIO

Data Final Intervenção : 29/04/26

Nortaluga Lda.

Assinatura Resp. Manutenção
NIF: 505 743 990

Zona Ind. do Neiva 2ª fase EN13 - Neiva

4935 - 232 Viana do Castelo