



Nortaluga
Venda e Aluguer de Equipamentos

Manutenção Preventiva

3273

Data de Emissão

15/10/2025

Data Prevista Execução

15/10/2025

Data Final Execução

Dados

Equipamento	J19	J19 SIRMEX STP 30/35 2083	Processo Manutenção	OF50.A.6324
Horas/Km Real			Horas/Km do Plano	(Sem valor)

Checklist do plano de manutenção

		Efetuada
1	LUBRIFICAÇÃO DA MÁQUINA	✓
2	VERIFICAR AS CORREIAS DO MOTOR (REAPERTAR OU SUBSTITUI-LAS)	✓
3	VERIFICAR APERTOS PARAFUSOS	✓
4	VERIFICAR FUNCIONAMENTO QUADRO ELÉTRICO	✓
5	EFETUAR LIMPEZA GERAL AO EQUIPAMENTO	✓
6	VERIFICAÇÃO DOS BOTÕES OU ELEMENTOS DE PARAGEM OU EMERGENCIA	✓
7	VERIFICAÇÃO FINS DE CURSO	✓
8	VERIFICAÇÃO LIGAÇÕES DOS CABOS À CAIXA DE BORNES, A FICHA E A TOMADA	✓
9	VERIFICAR PEDAL DE ACIONAMENTO	✓
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		

Observações (Indicar eventuais anomalias. Anomalias graves, reportar ao superior hierárquico e imobilizar equipamento.)

Lubrificação Geral.

Consumíveis

	Artigo	Descrição	Qtd.	Conf. Saída
Filtros				
Lubrificantes				
Outros				

Serviços Nortaluga

Funcionário	N.º	Descrição do serviço	Hora Início	Hora Fim	Data	Assinatura
João Correia	113	Inspeção			15/10/25	

Próxima Manutenção

Manutenção efetuada de acordo com o plano do fabricante;	Responsável Departamento Oficina
Próxima manutenção às (Sem valor) horas/km	Assinatura: _____ Data: _____