



Nortaluga
Venda e Aluguer de Equipamentos

Manutenção Preventiva
3472

Data de Emissão 13/01/2026
Data Prevista Execução 13/01/2026
Data Final Execução

Dados

Equipamento J22 J22 | SIRMEX | STP 30/35 | 3149 Processo Manutenção OF50.A.6660
Horas/Km Real Horas/Km do Plano (Sem valor)

Checklist do plano de manutenção

	Data Final Execução	Efetuada
1 LUBRIFICAÇÃO DA MÁQUINA		✓
2 VERIFICAR AS CORREIAS DO MOTOR (REAPERTAR OU SUBSTITUI-LAS)		✓
3 VERIFICAR APERTOS PARAFUSOS		✓
4 VERIFICAR FUNCIONAMENTO QUADRO ELÉTRICO		✓
5 EFETUAR LIMPEZA GERAL AO EQUIPAMENTO		✓
6 VERIFICAÇÃO DOS BOTÕES OU ELEMENTOS DE PARAGEM OU EMERGENCIA		✓
7 VERIFICAÇÃO FINS DE CURSO		✓
8 VERIFICAÇÃO LIGAÇÕES DOS CABOS À CAIXA DE BORNES, À FICHA E À TOMADA		✓
9 VERIFICAR PEDAL DE ACIONAMENTO		✓
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		

Observações (Indicar eventuais anomalias. Anomalias graves, reportar ao superior hierárquico e imobilizar equipamento.)

Consumíveis

	Artigo	Descrição	Qtd.	Conf. Saída
Filtros				
Lubrificantes				
Outro				

Serviços Nortaluga

Funcionário	N.º	Descrição do serviço	Hora Início	Hora Fim	Data	Assinatura
Daniel Correia	113	Inspeção			13/01/26	
Daniel	156	Inspeção			16/01/26	

Próxima Manutenção

Manutenção efetuada de acordo com o plano do fabricante;

Próxima manutenção às (Sem valor) horas/km

Responsável Departamento Oficina

Assinatura:

Data:

15/01/2026