



Cliente: 790
Ref. Cliente:
O.R.:
Obra:
Data/Hora: 14-04-2026
Contacto: 258843819
Instalação: J56
J56 | ICARO | CP 30/35 | 28304

Ordem de Reparação: *OF54.A.2012*
Nortaluga, Lda
Zona Industrial do Neiva, 2ª Fase, EN13
Viana do Castelo
4935-232
Viana do Castelo

Data Saída: _____ Hora Saída: _____ Kms Saída: _____ Horas Equipamento: _____

Data Chegada: _____ Hora Chegada: _____ Kms Chegada: _____

J56 Pernos partidos

SMS <# #>

MANUTENÇÃO CONFORME PLANO DO FABRICANTE

| Material Aplicado | Quantidade |
|----------------------------------|------------|
| PEANO PRINCIPAL | 3 |
| VERIFICAÇÃO DE BOM FUNCIONAMENTO | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |



Nortaluga Lda.
Responsável Assistência Técnica
NIF: 505 743 990
Zona Ind. do Neiva 2ª fase EN13 - Neiva
4935 - 232 Viana do Castelo



Cliente / Operador

