



**Nº ORDEM DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA
2045 / NORTALUGA**

DATA DE TIRAGEM: 8/mai/23
DATA DE EXECUÇÃO: 8/mai/23

Equipamento : CARTEADORA DMS240 (J57)
Nº de Horas Atuais: _____

Pedido Assitência:

Descrição da Interv. : Manutenção Revisão dos _____ Horas _____ Urgência : Planeado

LISTA DE VERIFICAÇÕES

CONFIRMAÇÃO

Motor Perfuração

- 1 Verificação do aperto das porcas e parafusos
- 2 Verificação de funcionamento do interruptor ON/OFF
- 3 Verificação de Limpeza da Superfície externa do motor
- 4 Verificação de Limpeza das aberturas para entrada de ar frio

Suporte Perfurador

- 5 Verificação do aperto das porcas e parafusos
- 6 Verificação de Limpeza da Superfície externa do suporte perfurador
- 7 Verificação das alavancas de alimentação
- 8 Verificação das marchas - Não devem causar ruído
- 9 Verificação da coluna furadeira procurando por desgastes e danos
- 10 Verificação do motor perfuração - Não deve existir folga na coluna da furadeira
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23

Nortaluga, Aluguer Equip.Lda

NIF 505 743 990

Zona Ind. Neiva, 2ª Fase - Neiva

4935-232 Viana Castelo

MANUTENÇÃO EFETUADA DE ACORDO COM O PLANO MANUTENÇÃO DE FABRICANTE.

Observações:

DATA PROXIMA MANUTENÇÃO : 08/05/2024

Serviços Nortaluga:

Funcionário	Nº	Descrição do serviço	Hora início / Hora fim	Data	Assinatura
<i>VITZ</i>		<i>Manutenção</i>	<i>10:00 / 12:00</i>	<i>07-05-23</i>	

Data Final Intervenção : 07/05/2023

Assinatura Resp. Manutenção