



Cliente: 790

Ref. Cliente:

O.R.:

Obra:

Data/Hora: 17-03-2026

Contacto: 258843819

Instalação: J70

J70 | HUSQVARNA | K770 | 20224901686

Ordem de Reparação: *OF54.A.1970*

Nortaluga, Lda

Zona Industrial do Neiva, 2ª Fase, EN13

Viana do Castelo

4935-232

Viana do Castelo

Data Saída:

Hora Saída:

Kms Saída:

Horas Equipamento:

Data Chegada:

Hora Chegada:

Kms Chegada:

J70 Revisão anual

SMS <# #>

Material Aplicado	Quantidade
VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO	
VERIFICAÇÃO DE NÍVEIS	
55W40	3L
FILTRO AR	1



Nortaluga Lda.
Responsável Assistência Técnica
NIF: 505 743 990
Zona Ind. do Neiva 2ª fase EN13 - Neiva
4935 - 232 Viana do Castelo

Cliente / Operador

