

	Nº ORDEM DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA 3807 / NORTALUGA	DATA DE TIRAGEM: 15/jun/26 DATA DE EXECUÇÃO: 15/jun/26			
Equipamento : HUSQVARNA FS400LV (J74) Nº de Horas Atuais: N/A		Pedido Assistência:			
Descrição da Interv. : Manutenção	Revisão dos ANUAL	Horas N/A Urgência : Planeado			
LISTA DE VERIFICAÇÕES		CONFIRMAÇÃO			
Motor Perfuração		✓			
1	Limpeza do exterior	✓			
2	Verificar filtro de ar	✓			
3	Inspeção geral Sistema de combustível	✓			
4	Verificar Óleo de motor	✓			
5	Verificar Correia de transmissão	✓			
6	Inspeccionar Paragem de emergência	✓			
7	Verificar Protecção dos discos	✓			
8	Verificar Silenciador	✓			
9	Verificar Lâmina	✓			
10	Lubrificar eixo da lamina	✓			
11	Lubrificar corpo de lubrificação para profundidade de corte	✓			
12					
13					
14	Óleo e/ 14.80				
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
Observações:					
Serviços Nortaluga:					
Funcionário	Nº	Descrição do serviço	Hora início / Hora fim	Data	Assinatura
Rui Lopes	1161		9:10 / 10:30	15/6/2026	[Signature]
Data Final Intervenção : 15 106 2026			Assinatura Resp. Manutenção [Signature]		