

11.06.2026

Nº Parque 1210

Marca: LGMG

Modelo: AR24J

Ano: 2025

Cat: Braço Diesel 26m

Nº Série : LWJAZ240CS0750012

Estado Geral	Bom	Médio	Deficiente	N/A	Observação
ESTADO GERAL					
1.1 Resguardos/Blindagens/Escadas	X				
1.2 Estrutura/Mastros/Lanças	X				
MASTRO/LANÇA					
2.1 Mastro/Lança (empenos, fissuras)	X				
2.2 Mastro/Lança (folgas/lubrificação)	X				
2.3 Enroladores e esteiras	X				
CABINE/POSTO DE CONDUÇÃO					
3.1 Estrutura de protecção do operador	X				
3.2 Cancelas/protecções de segurança	X				
3.4 Corrimão e varandins	X				
3.7 Superfícies anti-derrapantes	X				
ENSAIO DE CONDUÇÃO-OPERAÇÃO E SEGURANÇA					
4.1 Dispo. de inibição de arranque do motor	X				
4.2 Dispositivo de inibição de marcha	X				
4.3 Dispositivo de paragem de emergência	X				
PAINEL					
4.7 Interruptores, Comandos e Punhos	X				
4.8 Painel de avisos luminosos/sonoros	X				
4.10 Buzina/aviso de marcha-atrás	X				
4.13 Travão Serviço/Parque/Giratória	X				
4.14 Pedal do homem morto	X				
SISTEMA ELÉTRICO					
5.2 Cablagem e fichas de ligação	X				
5.5 Alarmes e Seguranças	X				
SISTEMA HIDRÁULICO					
6.1 Estado dos comandos	X				
6.2 Estado dos tubos e uniões	X				
6.3 Estado dos cilindros hidráulicos	X				
6.4 Fugas (bombas, motor, válvulas)	X				

Relatório Final :

Relatório de Segurança / Plano de Manutenção

Agência: Avanca

Inspecção periódica foi feita conforme o decreto lei 50/2005

Responsável inspecção: Valério Silva

Data 11.06.2026

Responsável verificação José Luis




Plano de manutenção de acordo com especificações do fabricante

Estado Geral	Bom	Médio	Deficiente	N/A	Observação
MOTOR TÉRMICO					
8.2 Sistema de refrigeração (fugas)	X				
8.3 Admissão e escape (fugas)	X				
8.4 Correias	X				
8.5 Apoios	X				
8.6 Fugas de óleo	X				
8.7 Protecções mecânicas/térmicas	X				
SEGURANÇA GERAL					
9.1 Manual de operação e manutenção	X				
9.6 Luz rotativa/flash	X				
9.11 Extintor	X				

Relatório Final :

Relatório de Segurança / Plano de Manutenção

Agência: Avanca

Inspeção periódica foi feita conforme o decreto lei 50/2005

Responsável inspeção: Valério Silva

Data 11.06.2026

Responsável verificação José Luis




Plano de manutenção de acordo com especificações do fabricante