

## RELATÓRIO DE VERIFICAÇÃO

O presente relatório cumpre com o estipulado no Decreto-Lei 50/2005, de 25 de fevereiro, que estabelece os "Requisitos Mínimos de Segurança dos Equipamentos de Trabalho", sendo esta verificação realizada por pessoa competente. O equipamento encontra-se em bom estado de funcionamento.

### RETROESCAVADORA

Local:	Marca:	Modelo:	Data:	Horas:	Equipamento:	Nº Série:
ALGARVE	CATERPILLAR	427F2	22/05/2026	6990	BL00P1402	CAT0427FLHWK00323

Tarefa	Aprovado	Falha
Balde - Bicos / Luvas / Lâminas	✓	
Cabine - Limpeza cabine	✓	
Cabine - Escova limpa pára brisas	✓	
Cabine - Estado conservação pedais	✓	
Cabine - Coluna direção	✓	
Cabine - Água limpa pára brisas	✓	
Estado e segurança - Documentação	✓	
Estado e segurança - Engate rápido / Suportes dos implementos	✓	
Estado e segurança - Proteção de projeção partículas	✓	
Estado e segurança - Gancho / Suporte de elevação cargas	✓	
Estado e segurança - Sapatas / Estabilizadores	✓	
Estado e segurança - Proteções térmicas	✓	
Estado e segurança - Proteções acústicas	✓	
Estado e segurança - Chassis / Estrutura (fraturas/folgas)	✓	
Estado e segurança - Bloqueio de articulação	✓	
Estado e segurança - Proteções mecânicas	✓	
Estado e segurança - Estrutura ROPS / FOPS	✓	
Estado e segurança - Triângulo fixo	✓	
Estado e segurança - Banco operador e cinto segurança	✓	
Estado e segurança - Espelhos retrovisores	✓	



Tarefa	Aprovado	Falha
Estado e segurança - Escadas de acesso e resguardos	✓	
Estado e segurança - Placas advertência / autocolantes	✓	
Estado e segurança - Janelas	✓	
Estado e segurança - Portas	✓	
Estado e segurança - Calços lança	✓	
Estado e segurança - Extintor (estado e validade)	✓	
Estado e segurança - Tranca de segurança	✓	
Estado e segurança - GPS	✓	
Motor - Fugas de fluidos	✓	
Motor - Correia motor	✓	
Motor - Folgas	✓	
Pneus - Estado jantes / Aperto rodas	✓	
Pneus - Estado pneus / pressões	✓	
Sistema elétrico - Alarme marcha atrás	✓	
Sistema elétrico - Interruptor paragem emergência	✓	
Sistema elétrico - Interruptor geral (corte corrente) / Disjuntor	✓	
Sistema elétrico - Teste painel instrumentos	✓	
Sistema elétrico - Cabos / Ligações	✓	
Sistema elétrico - Sistema gerador / Alternador / Carregador	✓	
Sistema elétrico - Sistema iluminação e sinalização	✓	
Sistema elétrico - Buzina	✓	
Sistema elétrico - Farol rotativo (pirilampo)	✓	
Sistema elétrico - Bateria	✓	
Sistema hidráulico - Estado tubos flexíveis / Braçadeiras / Cravações	✓	
Sistema hidráulico - Bloqueio sistema hidráulico	✓	
Sistema refrigeração - Líquido refrigeração	✓	
Sistema refrigeração - Radiador	✓	



Tarefa	Aprovado	Falha
Sistema travagem / Imobilização - Travão serviço	✓	
Sistema travagem / Imobilização - Travão parque	✓	
Vidros - Vidros	✓	

A presente Verificação foi efetuada em: 22/05/2026	Técnico Jorge Faias
Documento válido até: 22/05/2027	Assinado por: <i>JORGE FAIAS</i>

Caso sejam detectadas anomalias que não comprometam a segurança, estas devem ser reparadas no prazo máximo de 30 dias de calendário, a contar da data de realização deste relatório.

