



ORDEM DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA
2637 / NORTALUGA

DATA DE TIRAGEM: 25/out/24
DATA DE EXECUÇÃO: 28/out/24

Equipamento : GERADOR INMESOL IVRN-115 (A 102A)
Nº de Horas Atuais: 2221

Pedido Assitência: OF52.A.1016

Descrição da Interv. : Revisão: **9250** Horas Urgência : **Planeado**

SUBSTITUIR	VER	TAREFAS A REALIZAR	CONFIRMAÇÃO
1	X	ÓLEO MOTOR	✓
2	X	FILTROS ÓLEO MOTOR	✓
3	X	FILTROS GASÓLEO	✓
4	X	ÁGUA DO RADIADOR	✓
5		VERIFICAR FILTROS DE AR E SUBSTITUIR SE NECESSÁRIO	✓
6		INSPEÇÃO VISUAL EXTERNA DO EQUIPAMENTO	✓
7		INSPEÇÃO VISUAL TODAS TUBAGENS	✓
8		VERIFICAR TENSORES, POLIS E CORREIAS	✓
9		VERIFICAR CONEXÕES MECÂNICAS, REAPERTAR SE NECESSÁRIO	✓
10		INSPECIONAR POSSÍVEIS FUGAS DE ESCAPE	✓
11		SE POSSÍVEL VERIFICAR PRESSÃO LUBRIFICAÇÃO E TEMPERATURA MOTOR	✓
12		VERIFICAR INDICADOR DE NÍVEL COMBUSTÍVEL SE APLICÁVEL	✓
13		INSPECIONAR AMORTECEDORES/SINIBLOCOS DE AMORTECIMENTO VIBRAÇÕES	✓
14		VERIFICAR NÍVEL DE ELETROLITO DAS BATERIAS SE APLICÁVEL	✓
15		REAPERTAR CONEXÕES ELÉTRICAS	✓
16		TESTAR FUNCIONALIDADE DE ALTERNADOR SE APLICÁVEL	✓
17		VERIFICAR TENSÕES GERADOR	✓
18		TESTAR DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA	✓
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			

Observações:

Peças de Armazém Consumidas :

	Códigos	Descrição	Qt	Conf. Saída
FILTROS	T1FO010	1 - Filtro de Óleo Ref. SO 040	1	✓
	T1FG158	1 - Filtro de Gasóleo Ref. SN 70440	1	✓
	T1FG007	1 - Filtro de Gasóleo Ref. SN 916010	1	✓
	T1FA238	1 - Filtro de Ar Secundário Ref. SA 17281	1	✓
LUBRIFICANTES	MOTOR	ÓLEO 15W 40 (+/- 10 Lt)	8L	✓
	RADIADOR	ANTI-CONGELANTE (40%) (+/- Lt)		✓
OUTROS				

Serviços Nortaluga:

Funcionário	Nº	Descrição do serviço	Hora início / Hora fim	Data	Assinatura
Joaquim	005	Revisão	10:00 / 12:00	14/11/2024	[Assinatura]

Data Final Intervenção : 14/11/2024

Assinatura Resp. Manutenção

[Assinatura]