



Cliente: 790

Ref. Cliente:

O.R.:

Obra:

Data/Hora: 24-02-2026

Contacto: 258843819

Instalação: A104A

A104A | HIMOINSA | HFW-100 | 201005680

Ordem de Reparação: *OF52.A.1839*

Nortaluga, Lda

Zona Industrial do Neiva, 2ª Fase, EN13

Viana do Castelo

4935-232

Viana do Castelo

Data Saída: _____ Hora Saída: _____ Kms Saída: _____ Horas Equipamento: 286h

Data Chegada: _____ Hora Chegada: _____ Kms Chegada: _____

A104A - Revisão

SMS <# #>

Revisão, limpeza interior e exterior

Material Aplicado

Quantidade

Filtro óleo1Filtro ar1Filtro combustível1Óleo 15w408Lt

Responsável Assistência Técnica

João Silva

Cliente / Operador



Nortaluga
Venda e Aluguer de Equipamentos

Manutenção Preventiva

3575

Data de Emissão 02/03/2026
Data Prevista Execução 02/03/2026
Data Final Execução

Dados

Equipamento	A104A	A104A HIMOINSA HFW-100 201005680	Processo Manutenção	OF52.A.1839
Horas/Km Real	2868		Horas/Km do Plano	2500

Checklist do plano de manutenção			Efetuada
1	VERIFICAR FILTROS DE AR E SUBSTITUIR SE NECESSÁRIO		✓
2	INSPEÇÃO VISUAL EXTERNA DO EQUIPAMENTO		✓
3	INSPEÇÃO VISUAL TODAS TUBAGENS		✓
4	VERIFICAR TENSOES, POLIS E CORREIAS		✓
5	VERIFICAR CONEXÕES MECÂNICAS, REAPERTAR SE NECESSÁRIO		✓
6	INSPECIONAR POSSIVEIS FUGAS DE ESCAPE		✓
7	SE POSSÍVEL VERIFICAR PRESSÃO LUBRIFICAÇÃO E TEMPERATURA MOTOR		✓
8	VERIFICAR INDICADOR DE NIVEL COMBUSTIVEL SE APLICÁVEL		✓
9	INSPECIONAR AMORTECEDORES/SINIBLOCOS DE AMORTECIMENTO VIBRAÇÕES		✓
10	VERIFICAR NIVEL DE ELETRÓLITO DAS BATERIAS SE APLICÁVEL		NA
11	REAPERTAR CONEXÕES ELÉTRICAS		✓
12	TESTAR FUNCIONALIDADE DE ALTERNADOR SE APLICÁVEL		✓
13	VERIFICAR TENSÕES GERADOR		✓
14	TESTAR DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA		✓
15	SUBSTITUIR ÓLEO E FILTROS DO MOTOR		✓
16	SUBSTITUIR FILTRO DE GASÓLEO		✓
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			

Observações (Indicar eventuais anomalias. Anomalias graves, reportar ao superior hierárquico e imobilizar equipamento.)

Consumíveis

	Artigo	Descrição	Qtd.	Conf. Saída
Filtros	T1FO013	1 - Filtro de Óleo Refª. 3034301	1	✓
	T1FG199	1 Filtro de Gasóleo Refª. 3034300	1	✓
	T1FA026	1 - Filtro de Ar refª. 3017313	1	✓
Lubrificantes	MOTOR	ÓLEO 15W 40 - (12,8 Lts)	8	✓
Outro	RADIADOR	ANTI-CONGELANTE (40 %) (+/- 18,5 Lt)	NA	

Serviços Nortaluga

Funcionário	N.º	Descrição do serviço	Hora Início	Hora Fim	Data	Assinatura
José Silva	NA157	Revisão			4-3-26	José Silva

Próxima Manutenção

Manutenção efetuada de acordo com o plano do fabricante;
Próxima manutenção às 2750 horas/km

Responsável Departamento Oficina

Assinatura:
Data: 09-03-2026