



Nortaluga
Venda e Aluguer de Equipamentos

Manutenção Preventiva
3096

Data de Emissão 10/07/2025
Data Prevista Execução 10/07/2025
Data Final Execução

Dados

Equipamento	A104A	A104A HIMOINSA HFW-100 201005680	Processo Manutenção	OF51.A.2630
Horas/Km Real	1976		Horas/Km do Plano	2000

Checklist do plano de manutenção

		Efetuada
1	VERIFICAR FILTROS DE AR E SUBSTITUIR SE NECESSÁRIO	✓
2	INSPEÇÃO VISUAL EXTERNA DO EQUIPAMENTO	✓
3	INSPEÇÃO VISUAL TODAS TUBAGENS	✓
4	VERIFICAR TENSORES, POLIS E CORREIAS	✓
5	VERIFICAR CONEXÕES MECÂNICAS, REAPERTAR SE NECESSÁRIO	✓
6	INSPECIONAR POSSIVEIS FUGAS DE ESCAPE	✓
7	SE POSSÍVEL VERIFICAR PRESSÃO LUBRIFICAÇÃO E TEMPERATURA MOTOR	✓
8	VERIFICAR INDICADOR DE NIVEL COMBUSTIVEL SE APLICÁVEL	✓
9	INSPECIONAR AMORTECEDORES/SINIBLOCOS DE AMORTECIMENTO VIBRAÇÕES	✓
10	VERIFICAR NIVEL DE ELETROLITO DAS BATERIAS SE APLICÁVEL	✓
11	REAPERTAR CONEXÕES ELÉTRICAS	✓
12	TESTAR FUNCIONALIDADE DE ALTERNADOR SE APLICÁVEL	✓
13	VERIFICAR TENSÕES GERADOR	✓
14	TESTAR DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA	✓
15	SUBSTITUIR ÓLEO E FILTROS DO MOTOR	✓
16	SUBSTITUIR FILTRO DE GASÓLEO	✓
17	SUBSTITUIR LIQUIDO REFRIGERAÇÃO (ANTI-CONGELANTE)	✓
18	CONTROLAR VISUALMENTE O TURBOCOMPRESSOR	✓
19	SUBSTITUIR CORREIA AUXILIAR	✓
20	LIMPAR PERMUTADOR DE CALOR (RADIADOR)	✓
21	AJUSTAR VALVULAS MOTOR (ADMISSÃO E ESCAPE)	✓
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		

Observações (Indicar eventuais anomalias. Anomalias graves, reportar ao superior hierárquico e imobilizar equipamento.)

Consumíveis

	Artigo	Descrição	Qtd.	Conf. Saída
Filtros	T1FO013	1 - Filtro de Óleo Refª. 3034301	1	
	T1FG199	1 Filtro de Gasóleo Refª. 3034300	1	
	T1FA026	1 - Filtro de Ar refª. 3017313	1	
Lubrificantes	MOTOR	ÓLEO 15W 40 - (12,8 Lts)	9Lt	
Outr	RADIADOR	ANTI-CONGELANTE (40 %) (+/- 18,5 Lt)	✓	

Serviços Nortaluga

Funcionário	N.º	Descrição do serviço	Hora Início	Hora Fim	Data	Assinatura
Carilbene Fergus	131	Revisão Preventiva	09:00	12:00	10/07/25	Carilbene

Próxima Manutenção

Manutenção efetuada de acordo com o plano do fabricante;	Responsável Departamento Oficina
Próxima manutenção às 2250 horas/km	Assinatura: Carilbene Fergus
	Data: 10/07/25