



A105A | HIMOINSA | HRFW-100 | 211002165 (61)

SMS <# #>

Quantidade

Material Aplicado	Quantidade
FILTRO DE AR	01
" " ÓLEO	01
" " COMBUSTÍVEL	02
ÓLEO 15W40	9

**Cliente / Operador**

CARLOS SILVA

Carlos Silva



Zona Industrial do Neiva, 2ª Fase, EN 13 - 4935-232 Viana do Castelo - Portugal | +351 258 843 819 [chamada rede fixa nacional] | geral@nortaluga.com

VIANA DO CASTELO | MAIA | MANGUALDE | BENAVENTE | OURIQUE

para que
o seu
negócio
não pare >>>



Nortaluga
Venda e Aluguer de Equipamentos

Manutenção Preventiva

3855

Data de Emissão 24/07/2026
Data Prevista Execução 24/07/2026
Data Final Execução

Dados

Equipamento	A105A	A105A HIMOINSA HRFW-100 211002165 (61)	Processo Manutenção	OF52.A.1976
Horas/Km Real	6796		Horas/Km do Plano	6500

Checklist do plano de manutenção			Efetuada
1	VERIFICAR FILTROS DE AR E SUBSTITUIR SE NECESSÁRIO		✓
2	INSPEÇÃO VISUAL EXTERNA DO EQUIPAMENTO		✓
3	INSPEÇÃO VISUAL TODAS TUBAGENS		✓
4	VERIFICAR TENSORES, POLIS E CORREIAS		✓
5	VERIFICAR CONEXÕES MECÂNICAS, REAPERTAR SE NECESSÁRIO		✓
6	INSPECIONAR POSSÍVEIS FUGAS DE ESCAPE		✓
7	SE POSSÍVEL VERIFICAR PRESSÃO LUBRIFICAÇÃO E TEMPERATURA MOTOR		✓
8	VERIFICAR INDICADOR DE NÍVEL COMBUSTÍVEL SE APLICÁVEL		✓
9	INSPECIONAR AMORTECEDORES/SINIBLOCOS DE AMORTECIMENTO VIBRAÇÕES		✓
10	VERIFICAR NÍVEL DE ELETROLITO DAS BATERIAS SE APLICÁVEL		✓
11	REAPERTAR CONEXÕES ELÉTRICAS		✓
12	TESTAR FUNCIONALIDADE DE ALTERNADOR SE APLICÁVEL		✓
13	VERIFICAR TENSÕES GERADOR		✓
14	TESTAR DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA		✓
15	SUBSTITUIR ÓLEO E FILTROS DO MOTOR		✓
16	SUBSTITUIR FILTRO DE GASÓLEO		✓
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			

Observações (Indicar eventuais anomalias. Anomalias graves, reportar ao superior hierárquico e imobilizar equipamento.)

Consumíveis

	Artigo	Descrição	Qtd.	Conf. Saída
Filtros	T1FA026	1 - Filtro de Ar Refª. 3017313	1	✓
	T1FG053	1 - Filtro de Gasóleo Refª. 2499901	1	✓
	T1FG071	1 - Filtro de Gasóleo Refª. 3034304	1	✓
	T1FO013	1 - Filtro de Óleo motor Refª. 3034301	1	✓
Lubrificantes	MOTOR	ÓLEO 15W 40 (+/- 10 Lt)	9	✓
Outro	RADIADOR	ANTI-CONGELANTE (40 %) (+/- Lt)		

Serviços Nortaluga

Funcionário	N.º	Descrição do serviço	Hora Início	Hora Fim	Data	Assinatura
Francisco Gallo		Revisão	8:00	12:00		Francisco

Próxima Manutenção

Manutenção efetuada de acordo com o plano do fabricante;	Responsável Departamento Oficina
Próxima manutenção às 7000 horas/km	Assinatura: Data: 24-07-2026