



www.nortaluga.com

ORDEM DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA 2508 / NORTALUGA

DATA DE TIRAGEM: 29/ago/24
DATA DE EXECUÇÃO: 29/ago/24

Equipamento : GERADOR HIMOINSA HRFW-100 (A 105A)
Nº de Horas Atuais: 3928

Pedido Assistência: OF50.A.4922

Descrição da Interv. : Revisão: 3900 Horas Urgência : Planeado

SUBSTITUIR		VER	TAREFAS A REALIZAR	CONFIRMAÇÃO
1	X		ÓLEO MOTOR	✓
2	X		FILTROS ÓLEO MOTOR	✓
3	X		FILTROS GASÓLEO	✓
4		X	ÁGUA DO RADIADOR MEDIR CONCENTRAÇÃO LIQ. E MUDAR SE NECESSÁRIO	✓
5			VERIFICAR FILTROS DE AR E SUBSTITUIR SE NECESSÁRIO	✓
6			INSPEÇÃO VISUAL EXTERNA DO EQUIPAMENTO	✓
7			INSPEÇÃO VISUAL TODAS TUBAGENS	✓
8			VERIFICAR TENSORES, POLIS E CORREIAS	✓
9			VERIFICAR CONEXÕES MECÂNICAS, REAPERTAR SE NECESSÁRIO	✓
10			INSPECIONAR POSSÍVEIS FUGAS DE ESCAPE	✓
11			SE POSSÍVEL VERIFICAR PRESSÃO LUBRIFICAÇÃO E TEMPERATURA MOTOR	✓
12			VERIFICAR INDICADOR DE NÍVEL COMBUSTÍVEL SE APLICÁVEL	✓
13			INSPECIONAR AMORTECEDORES/SINIBLOCOS DE AMORTECIMENTO VIBRAÇÕES	✓
14			VERIFICAR NÍVEL DE ELETRÓLITO DAS BATERIAS SE APLICÁVEL	✓
15			REAPERTAR CONEXÕES ELÉTRICAS	✓
16			TESTAR FUNCIONALIDADE DE ALTERNADOR SE APLICÁVEL	✓
17			VERIFICAR TENSÕES GERADOR	✓
18			TESTAR DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA	✓
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				

Observações:

Peças de Armazém Consumidas :				
	Códigos	Descrição	Qt	Conf. Saída
FILTROS	T1FO013	1 - Filtro de Óleo Refª. 3034301	1	
	T1FG071	1 Filtro de Gasóleo Refª. 3034304	1	
	T1FG053	1 - Filtro de Gasóleo Refª. 3034305	1	
	T1FA026	1 - Filtro de Ar refª. 3017313	1	
LUBRIFICANTES	MOTOR	ÓLEO 15W 40 - 12,8 Lt	7	
	RADIADOR	ANTI-CONGELANTE (40 %) (+/- 18,5 Lt)		
OUTROS				

Serviços Nortaluga:					Assinatura
Funcionário	Nº	Descrição do serviço	Hora início / Hora fim	Data	
Jose Oliveira	87	Revisão periódica	08:00 / 10:00	29/08	

Data Final Intervenção : 29/08/24

Assinatura Resp. Manutenção