

**Nortaluga**

Venda e Aluguer de Equipamentos

Manutenção Preventiva**3291**

Data de Emissão

27/10/2025

Data Prevista Execução

27/10/2025

Data Final Execução

Dados

Equipamento	A106A	A106A HIMOINSA HRFW-100 211002166 (61)	Processo Manutenção	OF50.A.6354
Horas/Km Real	4283		Horas/Km do Plano	3500

Checklist do plano de manutenção		Efetuada
1	VERIFICAR FILTROS DE AR E SUBSTITUIR SE NECESSÁRIO	✓
2	INSPEÇÃO VISUAL EXTERNA DO EQUIPAMENTO	✓
3	INSPEÇÃO VISUAL TODAS TUBAGENS	✓
4	VERIFICAR TENSORES, POLIS E CORREIAS	✓
5	VERIFICAR CONEXÕES MECÂNICAS, REAPERTAR SE NECESSÁRIO	✓
6	INSPECIONAR POSSIVEIS FUGAS DE ESCAPE	✓
7	SE POSSÍVEL VERIFICAR PRESSÃO LUBRIFICAÇÃO E TEMPERATURA MOTOR	✓
8	VERIFICAR INDICADOR DE NÍVEL COMBUSTÍVEL SE APLICÁVEL	✓
9	INSPECIONAR AMORTECEDORES/SINIBLOCOS DE AMORTECIMENTO VIBRAÇÕES	✓
10	VERIFICAR NÍVEL DE ELETRÓLITO DAS BATERIAS SE APLICÁVEL	✓
11	REAPERTAR CONEXÕES ELÉTRICAS	N.A.
12	TESTAR FUNCIONALIDADE DE ALTERNADOR SE APLICÁVEL	N.A.
13	VERIFICAR TENSÕES GERADOR	✓
14	TESTAR DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA	✓
15	SUBSTITUIR ÓLEO E FILTROS DO MOTOR	✓
16	SUBSTITUIR FILTRO DE GASÓLEO	✓
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		

Observações (Indicar eventuais anomalias. Anomalias graves, reportar ao superior hierárquico e imobilizar equipamento.)**Consumíveis**

	Artigo	Descrição	Qtd.	Conf. Saída
Filtros	T1FA026	1 - Filtro de Ar Refª. 3017313	1	
	T1FG053	1 - Filtro de Gasóleo Refª. 3034305	1	
	T1FG071	1 - Filtro de Gasóleo Refª. 3034304	1	
	T1FO013	1 - Filtro de Óleo motor Refª. 3034301	1	
Lubrificantes	MOTOR	ÓLEO 15W 40 (+/- 10 Lt)	9	
Outros	RADIADOR	ANTI-CONGELANTE (40 %) (+/- Lt)	—	

Serviços Nortaluga

Funcionário	N.º	Descrição do serviço	Hora Início	Hora Fim	Data	Assinatura
LUIS VIEIRA	137	REVISÃO	08:30	16:45	27/10/25	Luís Vieira

Próxima Manutenção**Responsável Departamento Oficina**

Manutenção efetuada de acordo com o plano do fabricante;

Assinatura: _____

Próxima manutenção às 3750 horas/km

Data: _____