



**ORDEM DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA**  
**2303 / NORTALUGA**

DATA DE TIRAGEM: 4/mar/24  
DATA DE EXECUÇÃO: 4/mar/24

Equipamento : GERADOR HIMOINSA HFW-100 (A 108)  
Nº de Horas Atuais: 6141

Pedido Assistência: OF51.A.2072

Descrição da Interv. : Revisão Periódica Revisão dos Horas Urgência : Planeado

	SUBSTITUIR	VER	TAREFAS A REALIZAR	CONFIRMAÇÃO
1	X		ÓLEO MOTOR	✓
2	X		FILTROS ÓLEO MOTOR	✓
3	X		FILTROS GASÓLEO	✓
4		X	ÁGUA DO RADIADOR	✓
5			VERIFICAR FILTROS DE AR E SUBSTITUIR SE NECESSÁRIO	✓
6			INSPEÇÃO VISUAL EXTERNA DO EQUIPAMENTO	✓
7			INSPEÇÃO VISUAL TODAS TUBAGENS	✓
8			VERIFICAR TENSORES, POLIS E CORREIAS	✓
9			VERIFICAR CONEXÕES MECÂNICAS, REAPERTAR SE NECESSÁRIO	✓
10			INSPECIONAR POSSÍVEIS FUGAS DE ESCAPE	✓
11			SE POSSÍVEL VERIFICAR PRESSÃO LUBRIFICAÇÃO E TEMPERATURA MOTOR	✓
12			VERIFICAR INDICADOR DE NÍVEL COMBUSTÍVEL SE APLICÁVEL	✓
13			INSPECIONAR AMORTECEDORES/SINIBLOCOS DE AMORTECIMENTO VIBRAÇÕES	✓
14			VERIFICAR NÍVEL DE ELETRÓLITO DAS BATERIAS SE APLICÁVEL	✓
15			REAPERTAR CONEXÕES ELÉTRICAS	✓
16			TESTAR FUNCIONALIDADE DE ALTERNADOR SE APLICÁVEL	✓
17			VERIFICAR TENSÕES GERADOR	✓
18			TESTAR DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA	✓
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				

Observações:

Peças de Armazém Consumidas :

	Códigos	Descrição	Qt	Conf. Saída
FILTROS	FO13	1 - Filtro de óleo Refª. CS 1636	1	
	FG32	1 - Pré Filtro de Gasóleo Refª. CE 1296 M	1	
	FG27	1 - Filtro de Gasóleo Refª. SN 70241	1	
	FA26	1 - Filtro de Ar refª. CR 0033	1	
LUBRIFICANTES	MOTOR	ÓLEO 15W 40 (+/- 10 Lt)	9Lt	
	RADIADOR	ANTI-CONGELANTE ( 40 % ) (+/- Lt)	✓	
OUTROS				

Serviços Nortaluga:

Funcionário	Nº	Descrição do serviço	Hora início / Hora fim	Data	Assinatura
Guilherme	2131	Revisão Periódica	13:30 / 17:30	4/3/2024	Guilherme Perquis

Data Final Intervenção : 4 / 3 / 24

Assinatura Resp. Manutenção

GP