



www.nortaluga.com

**ORDEN DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA**  
**2539 / NORTALUGA**

DATA DE TIRAGEM: 9/set/24  
DATA DE EXECUÇÃO: 9/set/24

Equipamento: GERADOR HIMOINSA HFW-100 (A 109)  
Nº de Horas Atuais: 6589

Pedido Assistência: OF50.A.4960

Descrição da Interv. : **REVISÃO** Revisão dos **6733** Horas Urgência : **Planeado**

SUBSTITUIR	VER	TAREFAS A REALIZAR	CONFIRMAÇÃO
1	X	ÓLEO MOTOR	X
2	X	FILTROS ÓLEO MOTOR	X
3	X	FILTROS GASÓLEO	X
4	X	ÁGUA DO RADIADOR MEDIR CONCENTRAÇÃO LIQ. E MUDAR SE NECESSÁRIO	X
5		VERIFICAR FILTROS DE AR E SUBSTITUIR SE NECESSÁRIO	X
6		INSPEÇÃO VISUAL EXTERNA DO EQUIPAMENTO	X
7		INSPEÇÃO VISUAL TODAS TUBAGENS	X
8		VERIFICAR TENSORES, POLIS E CORREIAS	X
9		VERIFICAR CONEXÕES MECÂNICAS, REAPERTAR SE NECESSÁRIO	X
10		INSPECIONAR POSSÍVEIS FUGAS DE ESCAPE	X
11		SE POSSÍVEL VERIFICAR PRESSÃO LUBRIFICAÇÃO E TEMPERATURA MOTOR	X
12		VERIFICAR INDICADOR DE NÍVEL COMBUSTÍVEL SE APLICÁVEL	X
13		INSPECIONAR AMORTECEDORES/SINIBLOCOS DE AMORTECIMENTO VIBRAÇÕES	X
14		VERIFICAR NÍVEL DE ELETRÓLITO DAS BATERIAS SE APLICÁVEL	X
15		REAPERTAR CONEXÕES ELÉTRICAS	X
16		TESTAR FUNCIONALIDADE DE ALTERNADOR SE APLICÁVEL	X
17		VERIFICAR TENSÕES GERADOR	X
18		TESTAR DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA	X
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			

Observações:

**Pecas de Armazém Consumidas :**

	Códigos	Descrição	Qt	Conf. Saída
FILTROS	T1FO013	1 - Filtro de óleo Ref <sup>o</sup> . CS 1636	1	
	T1FG027	1 - Filtro de Gasóleo Ref <sup>o</sup> . SN 70241	1	
	T1FA026	1 - Filtro de Ar ref <sup>o</sup> . CR 0033	1	
LUBRIFICANTES	MOTOR	ÓLEO 15W 40 - 9 Lt	9 l	
	RADIADOR	ANTI-CONGELANTE ( 40 % ) ( +/- Lt )	-	
OUTROS				

**Serviços Nortaluga:**

Funcionário	Nº	Descrição do serviço	Hora início / Hora fim	Data	Assinatura
Luis V.	137	REVISÃO	14:30 / 17:30	09/09/24	Luis Vilela

Data Final Intervenção : 09/09/2024

Assinatura Resp. Manutenção

Luis Vilela