



Nortaluga
Manutenção e Aluguel de Equipamentos

Manutenção Preventiva

3710

Data de Emissão 21/04/2026
Data Prevista Execução 22/04/2026
Data Final Execução

Dados

Equipamento	A109A	A109A HIMOINSA HFW-100 221004999	Processo Manutenção	OF53.A.481
Horas/Km Real	1726 H		Horas/Km do Plano	1500

Checklist do plano de manutenção

		Efetuada
1	VERIFICAR FILTROS DE AR E SUBSTITUIR SE NECESSÁRIO	✓
2	INSPEÇÃO VISUAL EXTERNA DO EQUIPAMENTO	✓
3	INSPEÇÃO VISUAL TODAS TUBAGENS	✓
4	VERIFICAR TENSORES, POLIS E CORREIAS	✓
5	VERIFICAR CONEXÕES MECÂNICAS, REAPERTAR SE NECESSÁRIO	✓
6	INSPECIONAR POSSÍVEIS FUGAS DE ESCAPE	✓
7	SE POSSÍVEL VERIFICAR PRESSÃO LUBRIFICAÇÃO E TEMPERATURA MOTOR	✓
8	VERIFICAR INDICADOR DE NÍVEL COMBUSTÍVEL SE APLICÁVEL	✓
9	INSPECIONAR AMORTECEDORES/SINIBLOCOS DE AMORTECIMENTO VIBRAÇÕES	✓
10	VERIFICAR NÍVEL DE ELETROLITO DAS BATERIAS SE APLICÁVEL	NA
11	REAPERTAR CONEXÕES ELÉTRICAS	✓
12	TESTAR FUNCIONALIDADE DE ALTERNADOR SE APLICÁVEL	✓
13	VERIFICAR TENSÕES GERADOR	✓
14	TESTAR DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA	✓
15	SUBSTITUIR ÓLEO E FILTROS DO MOTOR	✓
16	SUBSTITUIR FILTRO DE GASÓLEO	✓
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		

Observações (Indicar eventuais anomalias. Anomalias graves, reportar ao superior hierárquico e imobilizar equipamento.)

Próxima revisão 2226 H.

Consumíveis

	Artigo	Descrição	Qtd.	Conf. Saída
Filtros	T1FO013	1 - Filtro de Óleo de Motor Refª. 3034301		
	T1FG199	1 - Filtro de Gasóleo Refª. 3034300		
	T1FA026	1 - Filtro de Ar Refª. 3017313		
Lubrificantes	MOTOR	ÓLEO 15W 40 - +/- 10 Lt		
Outro	RADIADOR	ANTI-CONGELANTE (40 %) (+/- Lt)		

Serviços Nortaluga

Funcionário	N.º	Descrição do serviço	Hora Início	Hora Fim	Data	Assinatura
Daniel Cordeiro	113	Revisão			22/04/26	
Yulio Sales	143	Revisão			22/04/26	

Próxima Manutenção

Manutenção efetuada de acordo com o plano do fabricante;	Responsável Departamento Oficina
Próxima manutenção às 2000 horas/km	Assinatura: _____ Data: _____