	ORDEM DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA 2599 / NORTALUGA	DATA DE TIRAGEM: 11/out/24 DATA DE EXECUÇÃO: 11/out/24

Equipamento : *GERADOR HIMOINSA HFW-100 (A 109A)* Pedido Assitência: *OF50.A.5059*

Nº de Horas Atuais: 811

Descrição da Interv. : Revisão: *749* Horas Urgência : *Planeado*

	SUBSITUIR	VER	TAREFAS A REALIZAR	CONFIRMAÇÃO
1	X		ÓLEO MOTOR	✓
2	X		FILTROS ÓLEO MOTOR	✓
3	X		FILTROS GASÓLEO	✓
4		X	ÁGUA DO RADIADOR MEDIR CONCENTRAÇÃO LIQ. E MUDAR SE NECESSÁRIO	✓
5			VERIFICAR FILTROS DE AR E SUBSITUIR SE NECESSÁRIO	✓
6			INSPEÇÃO VISUAL EXTERNA DO EQUIPAMENTO	✓
7			INSPEÇÃO VISUAL TODAS TUBAGENS	✓
8			VERIFICAR TENSORES, POLIS E CORREIAS	✓
9			VERIFICAR CONEXÕES MECÂNICAS, REAPERTAR SE NECESSÁRIO	✓
10			INSPECIONAR POSSIVEIS FUGAS DE ESCAPE	✓
11			SE POSSÍVEL VERIFICAR PRESSÃO LUBRIFICAÇÃO E TEMPERATURA MOTOR	✓
12			VERIFICAR INDICADOR DE NIVEL COMBUSTIVEL SE APLICÁVEL	✓
13			INSPECIONAR AMORTECEDORES/SINIBLOCOS DE AMORTECIMENTO VIBRAÇÕES	✓
14			VERIFICAR NIVEL DE ELETRÓLITO DAS BATERIAS SE APLICÁVEL	✓
15			REAPERTAR CONEXÕES ELÉTRICAS	✓
16			TESTAR FUNCIONALIDADE DE ALTERNADOR SE APLICÁVEL	✓
17			VERIFICAR TENSÕES GERADOR	✓
18			TESTAR DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA	✓
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				

Observações:

Peças de Armazém Consumidas :

	Códigos	Descrição	Qt	Conf. Saida
FILTROS	T1FO013	1 - Filtro de Óleo Refª. 3034301	1	
	T1FG199	1 Filtro de Gasóleo Refª. 3034300	1	
	T1FA026	1 - Filtro de Ar refª. 3017313	1	
LUBRIFICANTES	MOTOR	ÓLEO 15W 40 - 12,8 Lt	14 ✓	
	RADIADOR	ANTI-CONGELANTE (40 %) (+/- 18,5 Lt)		
OUTROS				

Serviços Nortaluga:

Funcionário	Nº	Descrição do serviço	Hora início / Hora fim	Data	Assinatura
José Afonso	97	Revisão periódica	09:00 / 10:00	11/out	
			/		
			/		

Data Final Intervenção : 11/10/24

Assinatura Resp. Manutenção