



922 962 324
www.nortaluga.com

LISTA VERIFICAÇÃO
NORTALUGA

DATA DE TIRAGEM: 20.09.2023
DATA DE EXECUÇÃO: 20.09.2023

Equipamento : A10F | NORTALUGA NA0141 | 7.5 KVA
Nº de Horas Atuais: _____

Pedido Assistência:

Descrição da Interv. : _____ Revisão dos _____ Horas _____ Urgência : Planeado

SUBSTITUIR		VER	TAREFAS A REALIZAR	CONFIRMAÇÃO
1	X		ÓLEO MOTOR	
2	X		FILTROS AR	
3				
4				
5			VERIFICAR FILTROS DE AR E SUBSTITUIR SE NECESSÁRIO	✓
6			INSPEÇÃO VISUAL EXTERNA DO EQUIPAMENTO	✓
7			INSPEÇÃO VISUAL TODAS TUBAGENS	✓
8			VERIFICAR TENSORES, POLIS E CORREIAS	✓
9			VERIFICAR CONEXÕES MECÂNICAS, REAPERTAR SE NECESSÁRIO	✓
10			INSPECIONAR POSSIVEIS FUGAS DE ESCAPE	✓
11			SE POSSÍVEL VERIFICAR PRESSÃO LUBRIFICAÇÃO E TEMPERATURA MOTOR	✓
12			VERIFICAR INDICADOR DE NIVEL COMBUSTIVEL SE APLICÁVEL	✓
13			INSPECIONAR AMORTECEDORES/SINIBLOCOS DE AMORTECIMENTO VIBRAÇÕES	✓
14			VERIFICAR NIVEL DE ELETRÓLITO DAS BATERIAS SE APLICÁVEL	✓
15			REAPERTAR CONEXÕES ELÉTRICAS	✓
16			TESTAR FUNCIONALIDADE DE ALTERNADOR SE APLICÁVEL	✓
17			VERIFICAR TENSÕES GERADOR	✓
18			TESTAR DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA	✓
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				

Nortaluga, Lda
NIF 505 743 990
Zona Ind. do Neiva, 2ª fase, EN13 - Neiva
4935 - 232 Viana Do Castelo

Observações:

Peças de Armazém Consumidas :		Descrição	Verificação	
Códigos			SIM	NÃO
FILTROS				
	T1FA220	1 - Filtro de Ar Refº. SA	✓	
LUBRIFICANTES	MOTOR	ÓLEO 10W 40 - 2 Lt	✓	
	RADIADOR	ANTI-CONGELANTE (40 %) (+/- Lt)		
OUTROS				

Serviços Nortaluga:				
Funcionário	Nº	Descrição do serviço	Hora início / Hora fim	Data
Jes		VERIFICAÇÃO	08:00 / 09:00	20/09/23

Data Final Intervenção : 20, 09, 2023

Assinatura Resp. Manutenção