

**Nortaluga**

Venda e Aluguer de Equipamentos

Manutenção Preventiva**3334**

Data de Emissão 31/10/2025

Data Prevista Execução 31/10/2025

Data Final Execução

Dados

Equipamento	A110A	A110A HIMOINSA HRFW-100 231004710 (61)	Processo Manutenção	OF52.A.1551
Horas/Km Real	2699		Horas/Km do Plano	2500

Checklist do plano de manutenção

	Checklist do plano de manutenção	Efetuada
1	VERIFICAR FILTROS DE AR E SUBSTITUIR SE NECESSARIO	✓
2	INSPEÇÃO VISUAL EXTERNA DO EQUIPAMENTO	✓
3	INSPEÇÃO VISUAL TODAS TUBAGENS	✓
4	VERIFICAR TENSORES, POLIS E CORREIAS	✓
5	VERIFICAR CONEXÕES MECÂNICAS, REAPERTAR SE NECESSARIO	✓
6	INSPECIONAR POSSIVEIS FUGAS DE ESCAPE	✓
7	SE POSSÍVEL VERIFICAR PRESSÃO LUBRIFICAÇÃO E TEMPERATURA MOTOR	✓
8	VERIFICAR INDICADOR DE NIVEL COMBUSTIVEL SE APLICÁVEL	✓
9	INSPECIONAR AMORTECEDORES/SINIBLOCOS DE AMORTECIMENTO VIBRAÇÕES	✓
10	VERIFICAR NIVEL DE ELETRÓLITO DAS BATERIAS SE APLICÁVEL	✓
11	REAPERTAR CONEXÕES ELÉTRICAS	✓
12	TESTAR FUNCIONALIDADE DE ALTERNADOR SE APLICÁVEL	✓
13	VERIFICAR TENSÕES GERADOR	✓
14	TESTAR DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA	✓
15	SUBSTITUIR ÓLEO E FILTROS DO MOTOR	✓
16	SUBSTITUIR FILTRO DE GASÓLEO	✓
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		

Observações (Indicar eventuais anomalias. Anomalias graves, reportar ao superior hierárquico e imobilizar equipamento.)**Consumíveis**

	Artigo	Descrição	Qtd.	Conf. Saída
Filtros	T1FA026	1 - Filtro de Ar Refª. 3017313	1	✓
	T1FG053	1 - Filtro de Gasóleo Refª. 2499901	1	✓
	T1FG010	1 - Filtro de Gasóleo Refª. 3034304	1	✓
	T1FO013	1 - Filtro de Óleo motor Refª. 3034301	1	✓
Outre Lubrificantes	MOTOR	ÓLEO 15W 40 (+/- 10 Lt)	10	✓
	RADIADOR	ANTI-CONGELANTE (40%) (+/- Lt)		

Serviços Nortaluga

Funcionário	N.º	Descrição do serviço	Hora Início	Hora Fim	Data	Assinatura
José Silva	NO157	Revisão	Ph 30	9h:48	28-11-25	José Silva

Próxima Manutenção

Manutenção efetuada de acordo com o plano do fabricante;	Assinatura:
Próxima manutenção às 2750 horas/km	Data: 28-11-2025