



Nortaluga
Venda e Aluguer de Equipamentos

Manutenção Preventiva

3545

Data de Emissão 18/02/2026
Data Prevista Execução 18/02/2026
Data Final Execução

Dados

Equipamento	A111A	A111A HIMOINSA HRFW-100 231004711 (61)	Processo Manutenção	OF52.A.1818
Horas/Km Real	2223		Horas/Km do Plano	2500

Checklist do plano de manutenção

		Efetuada
1	VERIFICAR FILTROS DE AR E SUBSTITUIR SE NECESSÁRIO	M
2	INSPEÇÃO VISUAL EXTERNA DO EQUIPAMENTO	✓
3	INSPEÇÃO VISUAL TODAS TUBAGENS	✓
4	VERIFICAR TENSORES, POLIS E CORREIAS	✓
5	VERIFICAR CONEXÕES MECÂNICAS, REAPERTAR SE NECESSÁRIO	✓
6	INSPECIONAR POSSIVEIS FUGAS DE ESCAPE	✓
7	SE POSSÍVEL VERIFICAR PRESSÃO LUBRIFICAÇÃO E TEMPERATURA MOTOR	✓
8	VERIFICAR INDICADOR DE NÍVEL COMBUSTÍVEL SE APLICÁVEL	✓
9	INSPECIONAR AMORTECEDORES/SINIBLOCOS DE AMORTECIMENTO VIBRAÇÕES	✓
10	VERIFICAR NÍVEL DE ELETRÓLITO DAS BATERIAS SE APLICÁVEL	✓
11	REAPERTAR CONEXÕES ELÉTRICAS	✓
12	TESTAR FUNCIONALIDADE DE ALTERNADOR SE APLICÁVEL	✓
13	VERIFICAR TENSÕES GERADOR	✓
14	TESTAR DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA	✓
15	SUBSTITUIR ÓLEO E FILTROS DO MOTOR	M
16	SUBSTITUIR FILTRO DE GASÓLEO	M
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		

Observações (Indicar eventuais anomalias. Anomalias graves, reportar ao superior hierárquico e imobilizar equipamento.)

Consumíveis

	Artigo	Descrição	Qtd.	Conf. Saída
Filtros	180030026	1 - Filtro de Ar Refª. 3017313		
	180020099	1 - Filtro de Gasóleo Refª. 3034305		
	180020010	1 - Filtro de Gasóleo Refª. 3034304		
	180010013	1 - Filtro de Óleo motor Refª. 3034301		
Outros Lubrificantes	MOTOR	ÓLEO 15W 40 (+/- 20 Lt)		
	RADIADOR	ANTI-CONGELANTE (40%) (+/- Lt)		

Serviços Nortaluga

Funcionário	N.º	Descrição do serviço	Hora Início	Hora Fim	Data	Assinatura
José Luis Costa	158	Revisão	12H	13H	19.2.2026	[Assinatura]

Próxima Manutenção

Manutenção efetuada de acordo com o plano do fabricante;	Assinatura: _____
Próxima manutenção às 2750 horas/km	Data: _____