

Dados

Equipamento	A112	A112 HIMOINSA HFW-100 131004741	Processo Manutenção	OF54.A.1308
Horas/Km Real	581		Horas/Km do Plano	7500

Checklist do plano de manutenção

	Checklist do plano de manutenção	Efetuada
1	VERIFICAR FILTROS DE AR E SUBSTITUIR SE NECESSÁRIO	✓
2	INSPEÇÃO VISUAL EXTERNA DO EQUIPAMENTO	✓
3	INSPEÇÃO VISUAL TODAS TUBAGENS	✓
4	VERIFICAR TENSORES, POLIS E CORREIAS	✓
5	VERIFICAR CONEXÕES MECÂNICAS, REAPERTAR SE NECESSÁRIO	✓
6	INSPECIONAR POSSIVEIS FUGAS DE ESCAPE	✓
7	SE POSSÍVEL VERIFICAR PRESSÃO LUBRIFICAÇÃO E TEMPERATURA MOTOR	✓
8	VERIFICAR INDICADOR DE NIVEL COMBUSTIVEL SE APLICÁVEL	✓
9	INSPECIONAR AMORTECEDORES/SINIBLOCOS DE AMORTECIMENTO VIBRAÇÕES	✓
10	VERIFICAR NIVEL DE ELETRÓLITO DAS BATERIAS SE APLICÁVEL	✓
11	REAPERTAR CONEXÕES ELÉTRICAS	✓
12	TESTAR FUNCIONALIDADE DE ALTERNADOR SE APLICÁVEL	✓
13	VERIFICAR TENSÕES GERADOR	✓
14	TESTAR DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA	✓
15	SUBSTITUIR ÓLEO E FILTROS DO MOTOR	✓
16	SUBSTITUIR FILTRO DE GASÓLEO	✓
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		

Observações (Indicar eventuais anomalias. Anomalias graves, reportar ao superior hierárquico e imobilizar equipamento.)

Consumíveis

	Artigo	Descrição	Qtd.	Conf. Saída
Filtros	T1FO013	1 - Filtro de Óleo Refª. 3034301	1	
	T1FG199	1 Filtro de Gasóleo Refª. 3034300	1	
	T1FA026	1 - Filtro de Ar refª. 3017313	1	
		<i>Boia Combustível</i>	1	
Outre Lubrificantes	MOTOR	ÓLEO 15W 40 - (12,8 Lts)	81	
	RADIADOR	ANTI-CONGELANTE (40 %) (+/- 18,5 Lt)		

Serviços Nortaluga

Funcionário	N.º	Descrição do serviço	Hora Início	Hora Fim	Data	Assinatura
<i>Galvão</i>	60	<i>revisão</i>	8:30	10:40	21/01/25	<i>CG</i>

Próxima Manutenção

Manutenção efetuada de acordo com o plano do fabricante; Próxima manutenção às 7750 horas/km	Responsável Departamento Oficina Assinatura: _____ Data: _____
---	---