

**Nortaluga**

Alenda e Aluguel de Equipamentos

Manutenção Preventiva**3573**

Data de Emissão

02/03/2026

Data Prevista Execução

02/03/2026

Data Final Execução

Dados

Equipamento	A112	A112 HIMOINSA HFW-100 131004741	Processo Manutenção	OF50.A.6837
Horas/Km Real	0		Horas/Km do Plano	1500

Checklist do plano de manutenção

	Efetuada
1 VERIFICAR FILTROS DE AR E SUBSTITUIR SE NECESSÁRIO	✓
2 INSPEÇÃO VISUAL EXTERNA DO EQUIPAMENTO	✓
3 INSPEÇÃO VISUAL TODAS TUBAGENS	✓
4 VERIFICAR TENSORES, POLIS E CORREIAS	✓
5 VERIFICAR CONEXÕES MECÂNICAS, REAPERTAR SE NECESSÁRIO	✓
6 INSPECIONAR POSSÍVEIS FUGAS DE ESCAPE	✓
7 SE POSSÍVEL VERIFICAR PRESSÃO LUBRIFICAÇÃO E TEMPERATURA MOTOR	✓
8 VERIFICAR INDICADOR DE NÍVEL COMBUSTÍVEL SE APLICÁVEL	✓
9 INSPECIONAR AMORTECEDORES/SINIBLOCOS DE AMORTECIMENTO VIBRAÇÕES	✓
10 VERIFICAR NÍVEL DE ELETROLITO DAS BATERIAS SE APLICÁVEL	✓
11 REAPERTAR CONEXÕES ELÉTRICAS	✓
12 TESTAR FUNCIONALIDADE DE ALTERNADOR SE APLICÁVEL	✓
13 VERIFICAR TENSÕES GERADOR	✓
14 TESTAR DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA	✓
15 SUBSTITUIR ÓLEO E FILTROS DO MOTOR	✓
16 SUBSTITUIR FILTRO DE GASÓLEO	✓
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	

Observações (Indicar eventuais anomalias. Anomalias graves, reportar ao superior hierárquico e imobilizar equipamento.)

*Revisão de controle manual***Consumíveis**

	Artigo	Descrição	Qtd.	Conf. Saída
Filtros	T1FO013	1 - Filtro de Óleo Refª. 3034301	✓	
	T1FG199	1 Filtro de Gasóleo Refª. 3034300	✓	
	T1FA026	1 - Filtro de Ar refª. 3017313	✓	
Lubrificantes	MOTOR	ÓLEO 15W 40 - (12,8 Lts)	12	
Outros	RADIADOR	ANTI-CONGELANTE (40 %) (+/- 18,5 Lt)		

Serviços Nortaluga

Funcionário	N.º	Descrição do serviço	Hora Início	Hora Fim	Data	Assinatura
<i>M. A. A.</i>	<i>08</i>	<i>Revisão Periódica</i>		<i>21/3/26</i>	<i>21/03/26</i>	<i>[Assinatura]</i>

Próxima Manutenção

Manutenção efetuada de acordo com o plano do fabricante;	Responsável Departamento Oficina
Próxima manutenção às 2000 horas/km	Assinatura: _____ Data: _____