



**Nortaluga**  
Venda e Aluguer de Equipamentos

**Manutenção Preventiva**  
**3141**

Data de Emissão 27/08/2025  
Data Prevista Execução 27/08/2025  
Data Final Execução

**Dados**

Equipamento	A114A	A114A   HIMOINSA   HRFW-100   241003727 (61)	Processo Manutenção	OF50.A.6126
Horas/Km Real	798		Horas/Km do Plano	500

Checklist do plano de manutenção		Efetuada
1	VERIFICAR FILTROS DE AR E SUBSTITUIR SE NECESSÁRIO	✓
2	INSPEÇÃO VISUAL EXTERNA DO EQUIPAMENTO	✓
3	INSPEÇÃO VISUAL TODAS TUBAGENS	✓
4	VERIFICAR TENSORES, POLIS E CORREIAS	✓
5	VERIFICAR CONEXÕES MECÂNICAS, REAPERTAR SE NECESSÁRIO	✓
6	INSPECIONAR POSSIVEIS FUGAS DE ESCAPE	✓
7	SE POSSÍVEL VERIFICAR PRESSÃO LUBRIFICAÇÃO E TEMPERATURA MOTOR	✓
8	VERIFICAR INDICADOR DE NIVEL COMBUSTIVEL SE APLICÁVEL	✓
9	INSPECIONAR AMORTECEDORES/SINIBLOCOS DE AMORTECIMENTO VIBRAÇÕES	✓
10	VERIFICAR NIVEL DE ELETRÓLITO DAS BATERIAS SE APLICÁVEL	X
11	REAPERTAR CONEXÕES ELÉTRICAS	✓
12	TESTAR FUNCIONALIDADE DE ALTERNADOR SE APLICÁVEL	✓
13	VERIFICAR TENSÕES GERADOR	✓
14	TESTAR DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA	✓
15	SUBSTITUIR ÓLEO E FILTROS DO MOTOR	✓
16	SUBSTITUIR FILTRO DE GASÓLEO	✓
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		

**Observações (Indicar eventuais anomalias. Anomalias graves, reportar ao superior hierárquico e imobilizar equipamento.)**

Consumíveis				
	Artigo	Descrição	Qtd.	Conf. Saída
Filtros	T1FA	1 - Filtro de Ar	✓	
	T1FG	1 - Filtro de Gasóleo	✓	
	T1FG	1 - Filtro de Gasóleo	✓	
	T1FO	1 - Filtro de Óleo motor	✓	
	T1FO	1 - Filtro de Óleo motor	✓	
Lubrificantes	MOTOR	ÓLEO 15W 40 (+/- 10 Lt)	✓✓	
Outro	RADIADOR	ANTI-CONGELANTE (40%) (+/- Lt)		

Serviços Nortaluga						
Funcionário	N.º	Descrição do serviço	Hora Início	Hora Fim	Data	Assinatura
MICO	100	Revisão				

Próxima Manutenção	Responsável Departamento Oficina
Manutenção efetuada de acordo com o plano do fabricante; Próxima manutenção às 1000 horas/km	Assinatura: _____ Data: _____