



Cliente:	790	Ordem de Reparação:	*OF52.A.1597*
Ref. Cliente:		Nortaluga, Lda	
O.R.:		Zona Industrial do Neiva, 2ª Fase, EN13	
Obra:		Viana do Castelo	
Data/Hora:	11-07-2025	4935-232	
Contacto:	258843819	Viana do Castelo	
Instalação:	A116	A116   AEM   DW100EI.RENTAL   GE8299	

Data Saída: \_\_\_\_\_ Hora Saída: \_\_\_\_\_ Kms Saída: \_\_\_\_\_ Horas Equipamento: 10296

Data Chegada: \_\_\_\_\_ Hora Chegada: \_\_\_\_\_ Kms Chegada: \_\_\_\_\_

A116 - Revisão

SMS <# #>

Material Aplicado	Quantidade
FILTRO AR	x 1
FILTRO ÓLEO	x 1
FILTRO COMBUSTÍVEL	x 2
OLEO 15w40	x 12L



Responsável Assistência Técnica

Cliente / Operador

*Luís V. Pinto*





**Nortaluga**  
Venda e Aluguer de Equipamentos

## Manutenção Preventiva

3100

Data de Emissão 17/07/2025

Data Prevista Execução 17/07/2025

Data Final Execução

### Dados

Equipamento	A116	A116   AEM   DW100EI.RENTAL   GE8299	Processo Manutenção	OF52.A.1597
Horas/Km Real	10296		Horas/Km do Plano	10000

### Checklist do plano de manutenção

		Efetuada
1	VERIFICAR FILTROS DE AR E SUBSTITUIR SE NECESSÁRIO	✓
2	INSPEÇÃO VISUAL EXTERNA DO EQUIPAMENTO	✓
3	INSPEÇÃO VISUAL TODAS TUBAGENS	✓
4	VERIFICAR TENSORES, POLIS E CORREIAS	✓
5	VERIFICAR CONEXÕES MECÂNICAS, REAPERTAR SE NECESSÁRIO	✓
6	INSPECIONAR POSSÍVEIS FUGAS DE ESCAPE	✓
7	SE POSSÍVEL VERIFICAR PRESSÃO LUBRIFICAÇÃO E TEMPERATURA MOTOR	✓
8	VERIFICAR INDICADOR DE NÍVEL COMBUSTÍVEL SE APLICÁVEL	✓
9	INSPECIONAR AMORTECEDORES/SINIBLOCOS DE AMORTECIMENTO VIBRAÇÕES	✓
10	VERIFICAR NÍVEL DE ELETRÓLITO DAS BATERIAS SE APLICÁVEL	N.A
11	REAPERTAR CONEXÕES ELÉTRICAS	✓
12	TESTAR FUNCIONALIDADE DE ALTERNADOR SE APLICÁVEL	✓
13	VERIFICAR TENSÕES GERADOR	✓
14	TESTAR DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA	✓
15	SUBSTITUIR ÓLEO E FILTROS DO MOTOR	✓
16	SUBSTITUIR FILTRO DE GASÓLEO	✓
17	SUBSTITUIR LÍQUIDO REFRIGERAÇÃO (ANTI-CONGELANTE)	VERIF. ENDO
18	CONTROLAR VISUALMENTE O TURBOCOMPRESSOR	
19	SUBSTITUIR CORREIA AUXILIAR	N.A
20	LIMPAR PERMUTADOR DE CALOR (RADIADOR)	N.A
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		

### Observações (Indicar eventuais anomalias. Anomalias graves, reportar ao superior hierárquico e imobilizar equipamento.)

### Consumíveis

	Artigo	Descrição	Qtd.	Conf. Saída
Filtros	T1FO010	1 - Filtro Óleo refª. 01183575	1	
	T1FG028	1 - Filtro de Gasóleo Refª. CS 1430M	1	
	T1FG096	1 - Filtro de Gasóleo refª. SN4001	1	
	T1FA033	1 - Filtro de ar refª. C20500	1	
Outros Lubrificantes	MOTOR	ÓLEO 15W 40 (+/- 10 Lt)	12	
	RADIADOR	ANTI-CONGELANTE ( 40 % ) (+/- Lt)		

### Serviços Nortaluga

Funcionário	N.º	Descrição do serviço	Hora Início	Hora Fim	Data	Assinatura
Luis VIGITA	137	REVISAO			18/07/25	

### Próxima Manutenção

Manutenção efetuada de acordo com o plano do fabricante;	Assinatura: _____
Próxima manutenção às 10250 horas/km	Data: _____