



Nortaluga
Venda e Aluguer de Equipamentos

Manutenção Preventiva

3162

Data de Emissão 01/09/2025
Data Prevista Execução 01/09/2025
Data Final Execução

Dados

Equipamento	A119	A119 AEM JD100RENTAL.DSE.SYNCH GE8449	Processo Manutenção	OF52.A.1645
Horas/Km Real	7819		Horas/Km do Plano	8000

Checklist do plano de manutenção

		Efetuada
1	VERIFICAR FILTROS DE AR E SUBSTITUIR SE NECESSÁRIO	✓
2	INSPEÇÃO VISUAL EXTERNA DO EQUIPAMENTO	✓
3	INSPEÇÃO VISUAL TODAS TUBAGENS	✓
4	VERIFICAR TENSOES, POLIS E CORREIAS	✓
5	VERIFICAR CONEXÕES MECÂNICAS, REAPERTAR SE NECESSÁRIO	✓
6	INSPECIONAR POSSIVEIS FUGAS DE ESCAPE	✓
7	SE POSSÍVEL VERIFICAR PRESSÃO LUBRIFICAÇÃO E TEMPERATURA MOTOR	✓
8	VERIFICAR INDICADOR DE NIVEL COMBUSTIVEL SE APLICÁVEL	✓
9	INSPECIONAR AMORTECEDORES/SINIBLOCOS DE AMORTECIMENTO VIBRAÇÕES	✓
10	VERIFICAR NIVEL DE ELETRÓLITO DAS BATERIAS SE APLICÁVEL	✓
11	REAPERTAR CONEXÕES ELÉTRICAS	✓
12	TESTAR FUNCIONALIDADE DE ALTERNADOR SE APLICÁVEL	✓
13	VERIFICAR TENSÕES GERADOR	✓
14	TESTAR DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA	✓
15	SUBSTITUIR ÓLEO E FILTROS DO MOTOR	✓
16	SUBSTITUIR FILTROS COMBUSTIVEL	✓
17	VERIFICAR FILTRO DE AR (SUBSTITUIR CASO NECESSÁRIO)	✓
18	SUBSTITUIR CORREIAS	✓
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		

Observações (Indicar eventuais anomalias. Anomalias graves, reportar ao superior hierárquico e imobilizar equipamento.)

Consumíveis

	Artigo	Descrição	Qtd.	Conf. Saída
Filtros	T1FO015	1 -Filtro Óleo refª. CS 0060	1	✓
	T1FG143	1 -Pré-Filtro de Gasóleo Refª. RE522878	1	✓
	T1FG027	1 - Filtro de Gasóleo Refª. SN70273	1	✓
	T1FA026	1 - Filtro de ar refª. CR 0033	1	✓
Lubrificantes	MOTOR	ÓLEO 15W 40 (+/- 25 Lt)	15/25	✓
Outre	RADIADOR	ANTI-CONGELANTE (40 %) (+/- Lt)	X	X

Serviços Nortaluga

Funcionário	N.º	Descrição do serviço	Hora Início	Hora Fim	Data	Assinatura
MARIO LIMA GUILHERME	24 148	REVISAO U	10.00	12.00	02.09.25	ML

Próxima Manutenção

Manutenção efetuada de acordo com o plano do fabricante;	Responsável Departamento Oficina
Próxima manutenção às 10000 horas/km	Assinatura: _____ Data: _____