

Dados

Equipamento	A15F	A15F ELECTRA MOLINS EMK-11M 813209	Processo Manutenção	OF52.A.1782
Horas/Km Real	2224		Horas/Km do Plano	2000

Checklist do plano de manutenção

	Checklist do plano de manutenção	Efetuada
1	VERIFICAR FILTROS DE AR (SUBSTITUIR CASO NECESSÁRIO)	✓
2	INSPEÇÃO VISUAL EXTERNA DO EQUIPAMENTO	✓
3	INSPEÇÃO VISUAL TODAS TUBAGENS	✓
4	VERIFICAR TENSORES, POLIS E CORREIAS	✓
5	VERIFICAR CONEXÕES MECÂNICAS, REAPERTAR SE NECESSÁRIO	✓
6	INSPECIONAR POSSIVEIS FUGAS DE ESCAPE	✓
7	SE POSSÍVEL VERIFICAR PRESSÃO LUBRIFICAÇÃO E TEMPERATURA MOTOR	✓
8	VERIFICAR INDICADOR DE NIVEL COMBUSTIVEL SE APLICÁVEL	✓
9	INSPECIONAR AMORTECEDORES/SINIBLOCOS DE AMORTECIMENTO VIBRAÇÕES	✓
10	VERIFICAR NIVEL DE ELETRÓLITO DAS BATERIAS SE APLICÁVEL	✓
11	REAPERTAR CONEXÕES ELÉTRICAS	✓
12	TESTAR FUNCIONALIDADE DE ALTERNADOR SE APLICÁVEL	✓
13	VERIFICAR TENSÕES GERADOR	✓
14	TESTAR DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA	✓
15	SUBSTITUIR ÓLEO E FILTROS DO MOTOR	✓
16	SUBSTITUIR FILTRO DE GASÓLEO	✓
17	AJUSTAR VALVULAS MOTOR (ADMISSÃO E ESCAPE)	NA
18	LIMPAR ESCAPE	NA
19	SUBSTITUIR LIQUIDO REFRIGERAÇÃO (ANTI-CONGELANTE)	NA
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		

Observações (Indicar eventuais anomalias. Anomalias graves, reportar ao superior hierárquico e imobilizar equipamento.)

--

Consumíveis

	Artigo	Descrição	Qtd.	Conf. Saída
Filtros	T1FA075	1 - Filtro de Ar :	1	✓
	T1FG055	1 - Filtro Gasóleo :	1	✓
	T1FG084	1 - Filtro Gasóleo :	1	✓
	T1FO021	1 - Filtro de Óleo :	1	✓
Lubrificantes	Motor	ÓLEO 10W 40 +/- 4 Lt		
Outro	RADIADOR	ANTI-CONGELANTE (40 %) (+/- Lt)		

Serviços Nortaluga

Funcionário	N.º	Descrição do serviço	Hora Início	Hora Fim	Data	Assinatura
<i>fox</i>			8:00	12:00	31-03-26	<i>fox</i>

Próxima Manutenção

Próxima Manutenção	Responsável Departamento Oficina
Manutenção efetuada de acordo com o plano do fabricante; Próxima manutenção às 2250 horas/km	Assinatura: <i>[Assinatura]</i> Data: 16-04-2026