



Nortaluga
Venda e Aluguer de Equipamentos

Manutenção Preventiva

3729

Data de Emissão

23/07/2026

Data Prevista Execução

24/07/2026

Data Final Execução

Dados

Equipamento	A207	A207 HIMOINSA HRFW-200 191004787 (61)	Processo Manutenção	OF50.A.7402
Horas/Km Real	2026		Horas/Km do Plano	1500

Checklist do plano de manutenção

	Efetuada
1 VERIFICAR FILTROS DE AR E SUBSTITUIR SE NECESSÁRIO	✓
2 INSPEÇÃO VISUAL EXTERNA DO EQUIPAMENTO	✓
3 INSPEÇÃO VISUAL TODAS TUBAGENS	✓
4 VERIFICAR TENSORES, POLIS E CORREIAS	✓
5 VERIFICAR CONEXÕES MECÂNICAS, REAPERTAR SE NECESSÁRIO	✓
6 INSPECIONAR POSSÍVEIS FUGAS DE ESCAPE	✓
7 SE POSSÍVEL VERIFICAR PRESSÃO LUBRIFICAÇÃO E TEMPERATURA MOTOR	✓
8 VERIFICAR INDICADOR DE NÍVEL COMBUSTÍVEL SE APLICÁVEL	✓
9 INSPECIONAR AMORTECEDORES/SINIBLOCOS DE AMORTECIMENTO VIBRAÇÕES	✓
10 VERIFICAR NÍVEL DE ELETROLITO DAS BATERIAS SE APLICÁVEL	✓
11 REAPERTAR CONEXÕES ELÉTRICAS	✓
12 TESTAR FUNCIONALIDADE DE ALTERNADOR SE APLICÁVEL	✓
13 VERIFICAR TENSÕES GERADOR	✓
14 TESTAR DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA	✓
15 SUBSTITUIR ÓLEO E FILTROS DO MOTOR	✓
16 SUBSTITUIR FILTRO DE GASÓLEO	✓
17 CALIBRAR INJETORES	✓
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	

Observações (Indicar eventuais anomalias. Anomalias graves, reportar ao superior hierárquico e imobilizar equipamento.)

Consumíveis

	Artigo	Descrição	Qtd.	Conf. Saída
Filtros	T1FO013	Filtro de Óleo Ref. SO 10038	1	
	T1FG053	Filtro de Gasóleo Ref. SN 80027	1	
	T1FG071	Filtro de Gasóleo Ref. SN40529	1	
	T1FA021	Filtro de Ar Ref. SA16543	1	
Lubrificantes	MOTOR	ÓLEO 15W40 (+/- Lt)	18	
Outro	RADIADOR	ANTI-CONGELANTE (40%) (+/- Lts)		

Serviços Nortaluga

Funcionário	N.º	Descrição do serviço	Hora Início	Hora Fim	Data	Assinatura
Marco *1	100	Revisão			23/7	
Duarte *2	130	Revisão			24/7	

Próxima Manutenção

Responsável Departamento Oficina

Manutenção efetuada de acordo com o plano do fabricante;
Próxima manutenção às 2000 horas/km

Assinatura: Vitor Correia
Data: 29/7/2026

*1 MARCO RIBEIRO
*2 DUARTE RIBEIRO