



Nortaluga
Venda e Aluguer de Equipamentos

Manutenção Preventiva

3898

Data de Emissão

25/08/2026

Data Prevista Execução

25/08/2026

Data Final Execução

Dados

Equipamento	A208	A208 HIMOINSA HRFW-200 191004788 (61)	Processo Manutenção	OF50.A.7514
Horas/Km Real	4607		Horas/Km do Plano	4500

Checklist do plano de manutenção

	Efetuada
1 VERIFICAR FILTROS DE AR E SUBSTITUIR SE NECESSÁRIO	✓
2 INSPEÇÃO VISUAL EXTERNA DO EQUIPAMENTO	✓
3 INSPEÇÃO VISUAL TODAS TUBAGENS	✓
4 VERIFICAR TENSORES, POLIS E CORREIAS	✓
5 VERIFICAR CONEXÕES MECÂNICAS, REAPERTAR SE NECESSÁRIO	✓
6 INSPECIONAR POSSÍVEIS FUGAS DE ESCAPE	✓
7 SE POSSÍVEL VERIFICAR PRESSÃO LUBRIFICAÇÃO E TEMPERATURA MOTOR	✓
8 VERIFICAR INDICADOR DE NÍVEL COMBUSTÍVEL SE APLICÁVEL	✓
9 INSPECIONAR AMORTECEDORES/SINIBLOCOS DE AMORTECIMENTO VIBRAÇÕES	✓
10 VERIFICAR NÍVEL DE ELETROLITO DAS BATERIAS SE APLICÁVEL	N/A
11 REAPERTAR CONEXÕES ELÉTRICAS	✓
12 TESTAR FUNCIONALIDADE DE ALTERNADOR SE APLICÁVEL	✓
13 VERIFICAR TENSÕES GERADOR	✓
14 TESTAR DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA	✓
15 SUBSTITUIR ÓLEO E FILTROS DO MOTOR	✓
16 SUBSTITUIR FILTRO DE GASÓLEO	✓
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	

Observações (Indicar eventuais anomalias. Anomalias graves, reportar ao superior hierárquico e imobilizar equipamento.)

Consumíveis

	Artigo	Descrição	Qtd.	Conf. Saída
Filtros	T1FO013	Filtro de Óleo Ref. SO 10038	✓	
	T1FG053	Filtro de Gasóleo Ref. SN 80027	✓	
	T1FG071	Filtro de Gasóleo Ref. SN40529	✓	
	T1FA021	Filtro de Ar Ref. SA16543	✓	
Lubrificantes	MOTOR	ÓLEO 15W40 (15 Lt)	14 Lt	
Outros	RADIADOR	ANTI-CONGELANTE (40%) (+/- Lts)		

Serviços Nortaluga

Funcionário	N.º	Descrição do serviço	Hora Início	Hora Fim	Data	Assinatura
André Dias	08	Revisão Preventiva			25/8/26	[Assinatura]

Próxima Manutenção

Manutenção efetuada de acordo com o plano do fabricante;	Responsável Departamento Oficina
Próxima manutenção às 4750 horas/km	Assinatura: _____ Data: _____