



Cliente: 790 Ordem de Reparação: *OF52.A.1967*
Ref. Cliente: Nortaluga, Lda
O.R.:
Obra: Zona Industrial do Neiva, 2ª Fase, EN13
Data/Hora: 06-07-2026 Viana do Castelo
Contacto: 258843819 4935-232
Instalação: A21A Viana do Castelo
A21A | HIMOINSA | HYW-020 | 7112945

Data Saída: _____ Hora Saída: _____ Kms Saída: _____
Horas Equipamento: 22 f65

Data Chegada: _____ Hora Chegada: _____ Kms Chegada: _____

A21A - Revisão

SMS <# #>

Material Aplicado

Quantidade

FILTRO OLEO	1
11 AR	1
11 GASOLEO	1
11 PRC-GASOLEO	1
8 LTS OLEO 15W4	8



Responsável Assistência Técnica

Cliente / Operador



 Nortaluga Venda e Aluguel de Equipamentos	Manutenção Preventiva 3854		Data de Emissão	23/07/2026
			Data Prevista Execução	23/07/2026
			Data Final Execução	

Dados				
Equipamento	A21A	A21A HIMOINSA HYW-020 7112945	Processo Manutenção	OF52.A.1967
Horas/Km Real	22765		Horas/Km do Plano	23500

Checklist do plano de manutenção		Efetuada
1	VERIFICAR FILTROS DE AR E SUBSTITUIR SE NECESSÁRIO	✓
2	INSPEÇÃO VISUAL EXTERNA DO EQUIPAMENTO	✓
3	INSPEÇÃO VISUAL TODAS TUBAGENS	✓
4	VERIFICAR TENSORES, POLIS E CORREIAS	✓
5	VERIFICAR CONEXÕES MECÂNICAS, REAPERTAR SE NECESSÁRIO	✓
6	INSPECIONAR POSSÍVEIS FUGAS DE ESCAPE	✓
7	SE POSSÍVEL VERIFICAR PRESSÃO LUBRIFICAÇÃO E TEMPERATURA MOTOR	✓
8	VERIFICAR INDICADOR DE NÍVEL COMBUSTÍVEL SE APLICÁVEL	✓
9	INSPECIONAR AMORTECEDORES/SINIBLOCOS DE AMORTECIMENTO VIBRAÇÕES	✓
10	VERIFICAR NÍVEL DE ELETRÓLITO DAS BATERIAS SE APLICÁVEL	✓
11	REAPERTAR CONEXÕES ELÉTRICAS	✓
12	TESTAR FUNCIONALIDADE DE ALTERNADOR SE APLICÁVEL	✓
13	VERIFICAR TENSÕES GERADOR	✓
14	TESTAR DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA	✓
15	SUBSTITUIR FILTRO DE GASÓLEO	✓
16	SUBSTITUIR ÓLEO E FILTROS DO MOTOR	✓
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		

Observações (Indicar eventuais anomalias. Anomalias graves, reportar ao superior hierárquico e imobilizar equipamento.)

Consumíveis				
	Artigo	Descrição	Qtd.	Conf. Saída
Filtros	T1FA289	1 - Filtro de Ar Refº.3019827	1	✓
	T1FG154	1 - Filtro de Gasóleo Refº.3020209	1	✓
	T1FG038	1 - Pré Filtro de Gasóleo Refº. 3031131	1	✓
	T1FO109	1 - Filtro de Óleo motor Refº. 3031130	1	✓
Lubrificantes	MOTOR	ÓLEO 15W 40 (+/- 5 Lts)	8	✓
Outros	RADIADOR	ANTI-CONGELANTE (40 %) (+/- Lt)		

Serviços Nortaluga						
Funcionário	N.º	Descrição do serviço	Hora Início	Hora Fim	Data	Assinatura
luciano		Revisão	17:00	18:00	23-07-20	luciano

Próxima Manutenção	Responsável Departamento Oficina
Manutenção efetuada de acordo com o plano do fabricante;	Assinatura: 
Próxima manutenção às 24000 horas/km	Data: 28-07-2026