



Nortaluga
Venda e Aluguer de Equipamentos

Manutenção Preventiva

3663

Data de Emissão 08/04/2026
Data Prevista Execução 08/04/2026
Data Final Execução

Dados

Equipamento	A21C	A21C HIMOINSA HHW-20 201002476	Processo Manutenção	OF52.A.1862
Horas/Km Real	12608		Horas/Km do Plano	10000

Checklist do plano de manutenção

		Efetuada
1	VERIFICAR FILTROS DE AR E SUBSTITUIR SE NECESSÁRIO	✓
2	INSPEÇÃO VISUAL EXTERNA DO EQUIPAMENTO	✓
3	INSPEÇÃO VISUAL TODAS TUBAGENS	✓
4	VERIFICAR TENSORES, POLIS E CORREIAS	✓
5	VERIFICAR CONEXÕES MECÂNICAS, REAPERTAR SE NECESSÁRIO	✓
6	INSPECIONAR POSSÍVEIS FUGAS DE ESCAPE	✓
7	SE POSSÍVEL VERIFICAR PRESSÃO LUBRIFICAÇÃO E TEMPERATURA MOTOR	✓
8	VERIFICAR INDICADOR DE NÍVEL COMBUSTÍVEL SE APLICÁVEL	✓
9	INSPECIONAR AMORTECEDORES/SINIBLOCOS DE AMORTECIMENTO VIBRAÇÕES	✓
10	VERIFICAR NÍVEL DE ELETRÓLITO DAS BATERIAS SE APLICÁVEL	NA
11	REAPERTAR CONEXÕES ELÉTRICAS	✓
12	TESTAR FUNCIONALIDADE DE ALTERNADOR SE APLICÁVEL	✓
13	VERIFICAR TENSÕES GERADOR	✓
14	TESTAR DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA	✓
15	SUBSTITUIR FILTRO DE GASÓLEO	✓
16	SUBSTITUIR ÓLEO E FILTROS DO MOTOR	✓
17	SUBSTITUIR LÍQUIDO REFRIGERAÇÃO (ANTI-CONGELANTE)	NA
18	AJUSTAR VALVULAS MOTOR (ADMISSÃO E ESCAPE)	NA
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		

Observações (Indicar eventuais anomalias. Anomalias graves, reportar ao superior hierárquico e imobilizar equipamento.)

Consumíveis

	Artigo	Descrição	Qtd.	Conf. Saída
Filtros	FA264	1 - Filtro de Ar Refª. 3048302	1	✓
	FG028	1 - Filtro de Gasóleo Refª. 3046232	1	✓
	FO170	1 - Filtro de Óleo motor Refª. 3046234	1	✓
Outros Lubrificantes	MOTOR	ÓLEO 15W 40 (+/- 7 Lt)	8	✓
	RADIADOR	ANTI-CONGELANTE (40%) (+/- Lt)		

Serviços Nortaluga

Funcionário	N.º	Descrição do serviço	Hora Início	Hora Fim	Data	Assinatura
João Silva	10157	Revisão			10-4-26	João Silva

Próxima Manutenção

Manutenção efetuada de acordo com o plano do fabricante;
Próxima manutenção às 10250 horas/km

Responsável Departamento Oficina

Assinatura: 
Data: 16-04-2026