



Check Out


Grupo Gerador

Check List

	Sim	Não
Vareta de Terra	✓	
Cabos		X
Chicotes		X
Quadro		X
Pimenteiro		X

Equipamento	
Data	02/12/2024
Horas	2791
Depósito	90%
Processo	PR53 A975

Local de Danos
Assinalar com "X"



Técnico:

Armando Amado