uga - Aluguer de Equipamentos Lda
C . . .puinte N.º:505743990
Capital Social: 200.000,00 €
Cons. Reg.Com. VianadoCastelo
Matricula Nº.:505743990

Nortaluga
Venda e Aluguer de Equipamentos

Cliente:	790	Ordem de Reparação:	*OF52.A.727*
Ref. Cliente:		Nortaluga, Lda	
O.R.:			
Obra:		Zona Industrial do Neiva, 2ª Fase, EN13	
Data/Hora:	01/12/2022	Viana do Castelo	
Contacto:	258843819	4935-232	
Instalação:	A22	Viana do Castelo	
	A22 | HIMOINSA | HIW-020 | 210003983		

Data Saída:_____ Hora Saída: 10.00 Kms Saída:_____
Horas Equipamento: 9289

Data Chegada: 05.12.2024 Hora Chegada:_____ Kms Chegada:_____

A22 - Revisão

SMS <# #>

DESLOCAÇÃO AS VOSSAS INSTALAÇÕES EFETUAR MANUTENÇÃO AO GRUPO GERADOR.

Material Aplicado	Quantidade
ÓLEO	7 LTS
F. ÓLEO	1
PRÉ F. GASÓLEO	1
F. GASÓLEO	1
F. AR	1

Responsável Assistência Técnica **Cliente / Operador**

800 964 554 www.nortaluga.com	**ORDEM DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA 2721 / NORTALUGA**	**DATA DE TIRAGEM:** *4/dez/24* **DATA DE EXECUÇÃO:** *4/dez/24*

Equipamento : *GERADOR HIMOINSA HPW-020 (A 22)* **Pedido Assistência:** *OF52.A.727*

Nº de Horas Atuais: 8259

Descrição da Interv. : **Revisão dos** *8000* **Horas** **Urgência :** *Planeado*

	SUBSITUIR	VER	TAREFAS A REALIZAR	CONFIRMAÇÃO
1	X		ÓLEO MOTOR	✓
2	X		FILTROS ÓLEO MOTOR	✓
3	X		FILTROS GASÓLEO	✓
4	x		ÁGUA DO RADIADOR MEDIR CONCENTRAÇÃO LIQ. E MUDAR SE NECESSÁRIO	✓
5			VERIFICAR FILTROS DE AR E SUBSITUIR SE NECESSÁRIO	✓
6			INSPEÇÃO VISUAL EXTERNA DO EQUIPAMENTO	✓
7			INSPEÇÃO VISUAL TODAS TUBAGENS	✓
8			VERIFICAR TENSORES, POLIS E CORREIAS	✓
9			VERIFICAR CONEXÕES MECÂNICAS, REAPERTAR SE NECESSÁRIO	✓
10			INSPECIONAR POSSIVEIS FUGAS DE ESCAPE	✓
11			SE POSSÍVEL VERIFICAR PRESSÃO LUBRIFICAÇÃO E TEMPERATURA MOTOR	✓
12			VERIFICAR INDICADOR DE NIVEL COMBUSTIVEL SE APLICÁVEL	✓
13			INSPECIONAR AMORTECEDORES/SINIBLOCOS DE AMORTECIMENTO VIBRAÇÕES	✓
14			VERIFICAR NIVEL DE ELETRÓLITO DAS BATERIAS SE APLICÁVEL	✓
15			REAPERTAR CONEXÕES ELÉTRICAS	✓
16			TESTAR FUNCIONALIDADE DE ALTERNADOR SE APLICÁVEL	✓
17			VERIFICAR TENSÕES GERADOR	✓
18			TESTAR DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA	✓
19			AJUSTAR VALVULAS MOTOR	X
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				

Observações:

Próxima revisão: 8500 horas

Peças de Armazém Consumidas :

	Códigos	Descrição	Qt	Conf. Saída
FILTROS				
	FA70	1 - Filtro de Ar Refª. P 181052	1	✓
	FG19	1 - Filtro de Gasóleo Refª. CS 1589 M	1	✓
	FG70	1 - Pré - Filtro de Gasóleo Refª. HIFI RT16	1	✓
	FO16	1 - Filtro de Óleo motor Refª. MILLARD ML-4847	1	✓
LUBRIFICANTES	MOTOR	ÓLEO 15W 40 - 6Lt	7 LTS	✓
	RADIADOR	ANTI-CONGELANTE (40 %) (+/- Lt)	X	X
OUTROS				

Serviços Nortaluga:

Funcionário	Nº	Descrição do serviço	Hora início / Hora fim	Data	Assinatura
MARIO LOCCA		REVISÃO	10:00 /	05.12.2024	
			/		
			/		
			/		

Data Final Intervenção : ____/____/____

Assinatura Resp. Manutenção