



Nortaluga
Venda e Aluguer de Equipamentos

Manutenção Preventiva

3376

Data de Emissão 02/11/2025
Data Prevista Execução 02/11/2025
Data Final Execução

Dados

Equipamento	A22C	A22C HIMOINSA HRYW-20 231007054	Processo Manutenção	OF50.A.6508
Horas/Km Real	2129		Horas/Km do Plano	(Sem valor)

Checklist do plano de manutenção

		Efetuada
1	INSPEÇÃO VISUAL EXTERNA DO EQUIPAMENTO	✓
2	INSPEÇÃO VISUAL TODAS TUBAGENS	✓
3	VERIFICAR TENSORES, POLIS E CORREIAS	✓
4	VERIFICAR CONEXÕES MECÂNICAS, REAPERTAR SE NECESSÁRIO	✓
5	INSPECIONAR POSSÍVEIS FUGAS DE ESCAPE	✓
6	SE POSSÍVEL VERIFICAR PRESSÃO LUBRIFICAÇÃO E TEMPERATURA MOTOR	✓
7	VERIFICAR INDICADOR DE NÍVEL COMBUSTÍVEL SE APLICÁVEL	✓
8	INSPECIONAR AMORTECEDORES/SINIBLOCOS DE AMORTECIMENTO VIBRAÇÕES	✓
9	VERIFICAR NÍVEL DE ELETRÓLITO DAS BATERIAS SE APLICÁVEL	U.A
10	REAPERTAR CONEXÕES ELÉTRICAS	✓
11	TESTAR FUNCIONALIDADE DE ALTERNADOR SE APLICÁVEL	✓
12	VERIFICAR TENSÕES GERADOR	✓
13	TESTAR DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA	✓
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		

Observações (Indicar eventuais anomalias. Anomalias graves, reportar ao superior hierárquico e imobilizar equipamento.)

ACRILICO PARTIDO

Consumíveis

	Artigo	Descrição	Qtd.	Conf. Saída
Filtros	FA80	1 - Filtro de Ar		
	FG154	1 - Filtro de Gasóleo		
	FG038	1 - Filtro de Gasóleo		
	FO109	1 - Filtro de Óleo motor Refª. P 552849		
Lubrificantes	MOTOR	ÓLEO 10W40 (+/- 7,5Lts)		
Outros	RADIADOR	ANTI-CONGELANTE (40 %) (+/- Lt)		

Serviços Nortaluga

Funcionário	N.º	Descrição do serviço	Hora Início	Hora Fim	Data	Assinatura
Luis VIGITA	137	INSPECCAO			02/12/25	

Próxima Manutenção

Manutenção efetuada de acordo com o plano do fabricante;
Próxima manutenção às 2400 (Sem valor) horas/km

Responsável Departamento Oficina

Assinatura: _____
Data: _____