

Dados			
Equipamento	A24A	A24A HIMOINSA HYW-020 8111919	Processo Manutenção OF52.A.1435
Horas/Km Real	16368		Horas/Km do Plano 18000

Checklist do plano de manutenção	Efetuada
1 VERIFICAR FILTROS DE AR E SUBSTITUIR SE NECESSÁRIO	✓
2 INSPEÇÃO VISUAL EXTERNA DO EQUIPAMENTO	✓
3 INSPEÇÃO VISUAL TODAS TUBAGENS	✓
4 VERIFICAR TENSORES, POLIS E CORREIAS	✓
5 VERIFICAR CONEXÕES MECÂNICAS, REAPERTAR SE NECESSÁRIO	✓
6 INSPECIONAR POSSIVEIS FUGAS DE ESCAPE	✓
7 SE POSSÍVEL VERIFICAR PRESSÃO LUBRIFICAÇÃO E TEMPERATURA MOTOR	✓
8 VERIFICAR INDICADOR DE NIVEL COMBUSTIVEL SE APLICÁVEL	✓
9 INSPECIONAR AMORTECEDORES/SINIBLOCOS DE AMORTECIMENTO VIBRAÇÕES	✓
10 VERIFICAR NIVEL DE ELETRÓLITO DAS BATERIAS SE APLICÁVEL	✓
11 REAPERTAR CONEXÕES ELÉTRICAS	✓
12 TESTAR FUNCIONALIDADE DE ALTERNADOR SE APLICÁVEL	✓
13 VERIFICAR TENSÕES GERADOR	✓
14 TESTAR DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA	✓
15 SUBSTITUIR FILTRO DE GASÓLEO	✓
16 SUBSTITUIR ÓLEO E FILTROS DO MOTOR	✓
17 SUBSTITUIR LIQUIDO REFRIGERAÇÃO (ANTI-CONGELANTE)	✓
18 AJUSTAR VALVULAS MOTOR (ADMISSÃO E ESCAPE)	✓
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	

Observações (Indicar eventuais anomalias. Anomalias graves, reportar ao superior hierárquico e imobilizar equipamento.)

Consumíveis				
	Artigo	Descrição	Qty.	Conf. Saída
Filtros	T1FA080	1 - Filtro de Ar	1	✓
	T1FG017	1 - Filtro de Gasóleo	1	✓
	T1FO022	1 - Filtro de Óleo motor	1	✓
Lubrificantes	MOTOR	ÓLEO 15W 40 (+/- 7 Lts)	7/25	✓
	RADIADOR	ANTI-CONGELANTE (40%) (+/- Lt)	✓	✓

Serviços Nortaluga						
Funcionário	N.º	Descrição do serviço	Hora Início	Hora Fim	Data	Assinatura
MARCO LIMA	0024	REVISÃO	8.00	12.00	11.3.25	[Assinatura]

Próxima Manutenção	Responsável Departamento Oficina
Manutenção efetuada de acordo com o plano do fabricante;	Assinatura: [Assinatura]
Próxima manutenção às 18250 horas/km	Data: 11-03-2025

