



ORDEM DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA
2160 / NORTALUGA

DATA DE TIRAGEM: 12/out/23
DATA DE EXECUÇÃO: 12/out/23

Equipamento : GERADOR HIMOINSA HSW-255 (A 250)
Nº de Horas Atuais: 12557

Pedido Assitência: OF52.A.1047

Descrição da Interv. : Revisão dos **12400** Horas Urgência : Planeado

| SUBSTITUIR | VER | TAREFAS A REALIZAR | CONFIRMAÇÃO |
|------------|-----|---|-------------|
| 1 | X | ÓLEO MOTOR | |
| 2 | X | FILTROS ÓLEO MOTOR | |
| 3 | X | FILTROS GASÓLEO | |
| 4 | X | ÁGUA DO RADIADOR MEDIR CONCENTRAÇÃO LIQ. E MUDAR SE NECESSÁRIO | |
| 5 | | VERIFICAR FILTROS DE AR E SUBSTITUIR SE NECESSÁRIO | |
| 6 | | INSPEÇÃO VISUAL EXTERNA DO EQUIPAMENTO | |
| 7 | | INSPEÇÃO VISUAL TODAS TUBAGENS | |
| 8 | | VERIFICAR TENSORES, POLIS E CORREIAS | |
| 9 | | VERIFICAR CONEXÕES MECÂNICAS, REAPERTAR SE NECESSÁRIO | |
| 10 | | INSPECIONAR POSSÍVEIS FUGAS DE ESCAPE | |
| 11 | | SE POSSÍVEL VERIFICAR PRESSÃO LUBRIFICAÇÃO E TEMPERATURA MOTOR | |
| 12 | | VERIFICAR INDICADOR DE NÍVEL COMBUSTÍVEL SE APLICÁVEL | |
| 13 | | INSPECIONAR AMORTECEDORES/SINIBLOCOS DE AMORTECIMENTO VIBRAÇÕES | |
| 14 | | VERIFICAR NÍVEL DE ELETRÓLITO DAS BATERIAS SE APLICÁVEL | |
| 15 | | REAPERTAR CONEXÕES ELÉTRICAS | |
| 16 | | TESTAR FUNCIONALIDADE DE ALTERNADOR SE APLICÁVEL | |
| 17 | | VERIFICAR TENSÕES GERADOR | |
| 18 | | TESTAR DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA | |
| 19 | | | |
| 20 | | | |
| 21 | | | |
| 22 | | | |
| 23 | | | |
| 24 | | | |
| 25 | | | |
| 26 | | | |
| 27 | | | |
| 28 | | | |

Observações:

Peças de Armazém Consumidas :

| | Códigos | Descrição | Qt | Conf. Saída |
|---------------|----------|--|------|-------------|
| FILTROS | T1FO005 | 1 -Filtro Óleo refª. CS 1424T1 | 1 | |
| | T1FG048 | 1 - Filtro de Gasóleo Refª. WIX 95100E | 1 | |
| | T1FG023 | 1 - Filtro de Gasóleo Refª. WIX 33411 | 1 | |
| | T1FG011 | 1 - Filtro de Gasóleo Refª. CS 1373 ME | 1 | |
| | T1FA011 | 1 - Filtro de ar refª. CH 1340 | 1 | |
| | T1FA275 | 1 - Filtro de ar refª. 1539675 | 1 | |
| LUBRIFICANTES | MOTOR | ÓLEO 15W 40 - 25Lt | 3320 | |
| | RADIADOR | ANTI-CONGELANTE (40 %) (+/- Lt) | X | X |
| OUTROS | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Serviços Nortaluga:

| Funcionário | Nº | Descrição do serviço | Hora início / Hora fim | Data | Assinatura |
|-------------------|----|----------------------|------------------------|-------------------|---------------------|
| <u>MARCO ZILU</u> | | <u>REVISÃO</u> | <u>13:30 / 16:30</u> | <u>12.10.2023</u> | <u>[Assinatura]</u> |
| | | | | | |
| | | | | | |

Data Final Intervenção : ___/___/___

Assinatura Resp. Manutenção

