



Cliente: 790
Ref. Cliente:
O.R.:
Obra:
Data/Hora: 20-02-2026
Contacto: 258843819
Instalação: A251A
Ordem de Reparação: *OF54.A.1921*
Nortaluga, Lda
Zona Industrial do Neiva, 2ª Fase, EN13
Viana do Castelo
4935-232
Viana do Castelo
A251A | HIMOINSA | HRFW-250 | 221004930 (61)

Data Saída: _____ Hora Saída: _____ Kms Saída: _____ Horas Equipamento: 1955

Data Chegada: _____ Hora Chegada: _____ Kms Chegada: _____

A251A Revisão

SMS <# #>

Material Aplicado

Quantidade

oleo ISW40	23l
filtro oleo	1
filtro gasoleo	1
filtro gasoleo	1
filtro ar	1



Responsável Assistência Técnica



Cliente / Operador



Nortaluga
Venda e Aluguer de Equipamentos

Manutenção Preventiva

3556

Data de Emissão 20/02/2026
Data Prevista Execução 20/02/2026
Data Final Execução

Dados

Equipamento A251A | A251A | HIMOINSA | HRFW-250 | 221004930 (61) | Processo Manutenção OF54.A.1921
Horas/Km Real 1955 | Horas/Km do Plano 2000

Checklist do plano de manutenção

		Efetuada
1	VERIFICAR FILTROS DE AR E SUBSTITUIR SE NECESSÁRIO	
2	INSPEÇÃO VISUAL EXTERNA DO EQUIPAMENTO	✓
3	INSPEÇÃO VISUAL TODAS TUBAGENS	✓
4	VERIFICAR TENSORES, POLIS E CORREIAS	✓
5	VERIFICAR CONEXÕES MECÂNICAS, REAPERTAR SE NECESSÁRIO	✓
6	INSPECIONAR POSSÍVEIS FUGAS DE ESCAPE	✓
7	SE POSSÍVEL VERIFICAR PRESSÃO LUBRIFICAÇÃO E TEMPERATURA MOTOR	✓
8	VERIFICAR INDICADOR DE NÍVEL COMBUSTÍVEL SE APLICÁVEL	✓
9	INSPECIONAR AMORTECEDORES/SINIBLOCOS DE AMORTECIMENTO VIBRAÇÕES	✓
10	VERIFICAR NÍVEL DE ELETRÓLITO DAS BATERIAS SE APLICÁVEL	✓
11	REAPERTAR CONEXÕES ELÉTRICAS	S/IT
12	TESTAR FUNCIONALIDADE DE ALTERNADOR SE APLICÁVEL	✓
13	VERIFICAR TENSÕES GERADOR	✓
14	TESTAR DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA	✓
15	SUBSTITUIR ÓLEO E FILTROS DO MOTOR	✓
16	SUBSTITUIR FILTRO DE GASÓLEO	✓
17	SUBSTITUIR LÍQUIDO REFRIGERAÇÃO (ANTI-CONGELANTE)	✓
18	SUBSTITUIR ELEMENTO FILTRANTE BLOW-BY	verificad
19	SUBSTITUIR CORREIA DE TRANSMISSÃO E ACESSÓRIO	MA
20	LIMPAR PERMUTADOR DE CALOR (RADIADOR)	MA
21	CONTROLAR VISUALMENTE O TURBOCOMPRESSOR	MA ✓
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		

Observações (Indicar eventuais anomalias. Anomalias graves, reportar ao superior hierárquico e imobilizar equipamento.)

Consumíveis

	Artigo	Descrição	Qtd.	Conf. Saída
Filtros	T1FO136	Filtro de Óleo Ref. 5801649910	1	
	T1FG097	Filtro de Gasóleo Ref. 3043673	1	
	T1FG099	Filtro de Gasóleo Ref. 3034305	1	
	T1FA021	Filtro de Ar Ref. 3016392	1	
			Filtro do respiro Ref. FPT 5801659560	
Lubrificantes	MOTOR	ÓLEO 15W40 (25 Lt)	23l	
Outro	RADIADOR	ANTI-CONGELANTE (40%) (+/- Lts)		

Serviços Nortaluga

Funcionário	N.º	Descrição do serviço	Hora Início	Hora Fim	Data	Assinatura
<i>Albergo</i>	60	<i>Revisão</i>			20/02/26	<i>[Assinatura]</i>

Próxima Manutenção

Manutenção efetuada de acordo com o plano do fabricante;	Responsável Departamento Oficina
Próxima manutenção às 3000 horas/km	Assinatura: _____ Data: _____